

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                            | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial         |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------|
| 1069  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)           | 7   | ชลบุรี    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800379     |
| 1070  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (วิทยาลัยการอาชีพโพนน้อย เดิม)            | 6   | นครพนม    | Rack 15U           | I              |
| 1071  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (วิทยาลัยการอาชีพโพนน้อย เดิม)            | 6   | นครพนม    | Router 892         | FGL152923BG    |
| 1072  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (วิทยาลัยการอาชีพโพนน้อย เดิม)            | 6   | นครพนม    | Switch 3750G       | FDO1447X3CH    |
| 1073  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (วิทยาลัยการอาชีพโพนน้อย เดิม)            | 6   | นครพนม    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800739     |
| 1074  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม) | 6   | ปทุมธานี  | Rack 15U           | I              |
| 1075  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม) | 6   | ปทุมธานี  | Router 892         | FHK145272V0    |
| 1076  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม) | 6   | ปทุมธานี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0Y0    |
| 1077  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม) | 6   | ปทุมธานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800614     |
| 1078  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคตราด แห่งที่ 2                                   | 8   | ตราด      | Router 892         | FGL152921T8    |
| 1079  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคตราด แห่งที่ 2                                   | 8   | ตราด      | Switch 3750G       | FDO1501Y0W6    |
| 1080  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)                 | 6   | สิงห์บุรี | M/C                | FMCG1511020649 |
| 1081  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)                 | 6   | สิงห์บุรี | Rack 15U           | I              |
| 1082  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)                 | 6   | สิงห์บุรี | Router 892         | FHK145271ZP    |
| 1083  | P2   | อชีวะ  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)                 | 6   | สิงห์บุรี | UPS Syndrome 1kVA  | 8400311041821  |
| 1084  | P2   | สป.อ.  | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา                   | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | I              |
| 1085  | P2   | สป.อ.  | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา                   | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1503X3KT    |
| 1086  | P2   | สป.อ.  | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา                   | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800256     |
| 1087  | P2   | สป.อ.  | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่           | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | I              |
| 1088  | P2   | สป.อ.  | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่           | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1509X14H    |
| 1089  | P2   | สป.อ.  | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่           | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800639     |

| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                             | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial         |
|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|----------------|
| 1090  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่                                 | 1   | แพร่          | Switch 3750G       | FDO1448Y1CF    |
| 1091  | P2   | สป.อว.   | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์      | 9   | ชุมพร         | Switch 3750G       | FDO1502X2U7    |
| 1092  | P2   | สป.อว.   | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์      | 9   | ชุมพร         | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800762     |
| 1093  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม                           | 3   | นครพนม        | Rack 15U           | 1              |
| 1094  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม                           | 3   | นครพนม        | Switch 3750G       | FDO1444Y1SM    |
| 1095  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา) | 5   | นครราชสีมา    | M/C                | FMCG1511020642 |
| 1096  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา) | 5   | นครราชสีมา    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800702     |
| 1097  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม)               | 10  | นครศรีธรรมราช | Rack 15U           | 1              |
| 1098  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม)               | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1601W02Y    |
| 1099  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม)               | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800477     |
| 1100  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน                            | 1   | ลำพูน         | Switch 3750G       | FDO1503X3LP    |
| 1101  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี                          | 5   | อุบลราชธานี   | Switch 3750G       | FDO1446Y00X    |
| 1102  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี                          | 5   | อุบลราชธานี   | Switch 3750G #2    | FDO1446X39U    |
| 1103  | P2   | สป.อว.   | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี                          | 5   | อุบลราชธานี   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800273     |
| 1104  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม                                                         | 1   | เชียงใหม่     | Rack 15U           | 1              |
| 1105  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม                                                         | 1   | เชียงใหม่     | Router 892         | FGL152829PB    |
| 1106  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม                                                         | 1   | เชียงใหม่     | Switch 3750G       | FDO1447Y142    |



| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netkm)                                  | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|----------|------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------|-------------|
| 1107  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม                              | 1   | เชียงใหม่  | Switch 3750G #2       | FDO1521X0LJ |
| 1108  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม                              | 1   | เชียงใหม่  | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800443  |
| 1109  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | DWDM Chassis          | 50201820    |
| 1110  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | DWDM DCM #1           | DC2057597   |
| 1111  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | DWDM OA #1            | 9700088     |
| 1112  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | DWDM OA #2            | 9700034     |
| 1113  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | Rack 15U              | 1           |
| 1114  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | Router 892            | FGL15292218 |
| 1115  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | Switch 3750G          | FDO1505Y12L |
| 1116  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | Switch 3750G #2       | FDO1504Y1HD |
| 1117  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800513  |
| 1118  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800392  |
| 1119  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนขุนยวมวิทยา                                  | 1   | แม่ฮ่องสอน | UPS Cleanline 1kVA #3 | JTAA800524  |
| 1120  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านระเวียง                                  | 5   | สุรินทร์   | Rack 15U              | 1           |
| 1121  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านระเวียง                                  | 5   | สุรินทร์   | Router 892            | FHK145272F6 |
| 1122  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านระเวียง                                  | 5   | สุรินทร์   | Switch 3750G          | FDO1505Y132 |
| 1123  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านระเวียง                                  | 5   | สุรินทร์   | Switch 3750G #2       | FDO1447Y0Y6 |
| 1124  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านระเวียง                                  | 5   | สุรินทร์   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800574  |
| 1125  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม) | 10  | ปัตตานี    | Rack 15U              | 1           |
| 1126  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม) | 10  | ปัตตานี    | Router 892            | FGL161220RR |
| 1127  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม) | 10  | ปัตตานี    | Switch 3750G          | FDO1447X3DC |

| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netka)                                  | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial        |
|-------|------|----------|------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|---------------|
| 1128  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม) | 10  | ปัตตานี       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800425    |
| 1129  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าแพพิทยวิทยา                               | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Rack 15U           | I             |
| 1130  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าแพพิทยวิทยา                               | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Router 892         | FCZ1504C44X   |
| 1131  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าแพพิทยวิทยา                               | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Switch 3750G       | FDO1617X0L9   |
| 1132  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนท่าแพพิทยวิทยา                               | 9   | สุราษฎร์ธานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800701    |
| 1133  | P2   | ส.ป.อ.   | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง       | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750X       | FDO1546Y1FW   |
| 1134  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)                       | 10  | ยะลา          | Rack 15U           | I             |
| 1135  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)                       | 10  | ยะลา          | Router 892         | FGL1617242B   |
| 1136  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)                       | 10  | ยะลา          | Switch 3750G       | CAT1015Z4V8   |
| 1137  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)                       | 10  | ยะลา          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800318    |
| 1138  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    | 4   | ขอนแก่น       | Rack 15U           | I             |
| 1139  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    | 4   | ขอนแก่น       | Router 892         | FHK1452737R   |
| 1140  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    | 4   | ขอนแก่น       | Switch 3750G       | FDO1446X3BG   |
| 1141  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    | 4   | ขอนแก่น       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800547    |
| 1142  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   | 1   | เชียงราย      | Rack 15U           | I             |
| 1143  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   | 1   | เชียงราย      | Router 892         | FHK145273KD   |
| 1144  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   | 1   | เชียงราย      | Switch 3750G       | FDO1447Y1WU   |
| 1145  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   | 1   | เชียงราย      | Switch 3750G #2    | FDO1446Y00Y   |
| 1146  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   | 1   | เชียงราย      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800309    |
| 1147  | P2   | อาชีวฯ   | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นครสวรรค์              | 2   | นครสวรรค์     | Switch 3750G       | FDO1504V0B6   |
| 1148  | P2   | อาชีวฯ   | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นครสวรรค์              | 2   | นครสวรรค์     | UPS Syndrome 1kVA  | 8400311041118 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                   | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 1149  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   | 2   | นครสวรรค์   | Rack 15U           | 1           |
| 1150  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   | 2   | นครสวรรค์   | Router 892         | FHK145277SF |
| 1151  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   | 2   | นครสวรรค์   | Switch 3750G       | FDO1446X3YA |
| 1152  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   | 2   | นครสวรรค์   | Switch 3750G #2    | FDO1601Y00P |
| 1153  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   | 2   | นครสวรรค์   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA80046S  |
| 1154  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1    | 2   | พิษณุโลก    | Rack 15U           | 1           |
| 1155  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1    | 2   | พิษณุโลก    | Router 892         | FHK1452746K |
| 1156  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1    | 2   | พิษณุโลก    | Switch 3750G       | FDO1448X0GX |
| 1157  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1    | 2   | พิษณุโลก    | Switch 4503        | SPE142600JI |
| 1158  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1    | 2   | พิษณุโลก    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800362  |
| 1159  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        | 1   | แพร่        | Rack 15U           | 1           |
| 1160  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        | 1   | แพร่        | Router 892         | FHK145273KC |
| 1161  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        | 1   | แพร่        | Switch 3750G       | FDO1448Y1CH |
| 1162  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        | 1   | แพร่        | Switch 3750G #2    | FDO1447X3D2 |
| 1163  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        | 1   | แพร่        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800456  |
| 1164  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1165  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FHK1452738F |
| 1166  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1504Y1GD |
| 1167  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G #2    | FDO1620Y0JQ |
| 1168  | P2   | สพฐ.   | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800494  |
| 1169  | P2   | อาชีวฯ | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                               | 2   | กำแพงเพชร   | Rack 15U           | 1           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                  | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1170  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                              | 2   | กำแพงเพชร | Router 892         | FGL1513203B |
| 1171  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                              | 2   | กำแพงเพชร | Switch 3750G       | FDO1447Y0YM |
| 1172  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                              | 2   | กำแพงเพชร | Switch 3750G #2    | FDO1504Y1JG |
| 1173  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                              | 2   | กำแพงเพชร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800692  |
| 1174  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร                          | 2   | กำแพงเพชร | Rack 15U           | I           |
| 1175  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร                          | 2   | กำแพงเพชร | Router 892         | FGL151227WL |
| 1176  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร                          | 2   | กำแพงเพชร | Switch 3750G       | FDO1446X3YX |
| 1177  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร                          | 2   | กำแพงเพชร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800759  |
| 1178  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร                   | 2   | กำแพงเพชร | Rack 15U           | I           |
| 1179  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร                   | 2   | กำแพงเพชร | Router 892         | FHK145275QY |
| 1180  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร                   | 2   | กำแพงเพชร | Switch 3750G       | FDO1444Y1QZ |
| 1181  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร                   | 2   | กำแพงเพชร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800321  |
| 1182  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพญาวัวรั้วลี้บุรี                    | 2   | กำแพงเพชร | Rack 15U           | I           |
| 1183  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพญาวัวรั้วลี้บุรี                    | 2   | กำแพงเพชร | Router 892         | FHK145274R5 |
| 1184  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพญาวัวรั้วลี้บุรี                    | 2   | กำแพงเพชร | Switch 3750G       | FDO1446X3Z2 |
| 1185  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพญาวัวรั้วลี้บุรี                    | 2   | กำแพงเพชร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800462  |
| 1186  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท                      | 6   | ชัยนาท    | Rack 15U           | I           |
| 1187  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท                      | 6   | ชัยนาท    | Router 892         | FGL152921HB |
| 1188  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท                      | 6   | ชัยนาท    | Switch 3750G       | FDO1446X3BM |
| 1189  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท                      | 6   | ชัยนาท    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800474  |
| 1190  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม) | 6   | ชัยนาท    | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                    | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1191  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีวะหันคา เดิม) | 6   | ชัยนาท  | Router 892         | FGL151226RU |
| 1192  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีวะหันคา เดิม) | 6   | ชัยนาท  | Switch 3750G       | FDO1446X3YW |
| 1193  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีวะหันคา เดิม) | 6   | ชัยนาท  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800714  |
| 1194  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                   | 1   | ชัยนาท  | Rack 15U           | I           |
| 1195  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                   | 1   | ชัยนาท  | Router 892         | PHK1452746W |
| 1196  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                   | 1   | ชัยนาท  | Switch 3750G       | FDO1446X3YH |
| 1197  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท                                   | 1   | ชัยนาท  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800412  |
| 1198  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชัยนาท                        | 1   | ชัยนาท  | Rack 15U           | I           |
| 1199  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชัยนาท                        | 1   | ชัยนาท  | Router 892         | FCZ161993SA |
| 1200  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชัยนาท                        | 1   | ชัยนาท  | Switch 3750G       | FDO1444Y1SL |
| 1201  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชัยนาท                        | 1   | ชัยนาท  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800620  |
| 1202  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชัยนาท                              | 1   | ชัยนาท  | Rack 15U           | I           |
| 1203  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชัยนาท                              | 1   | ชัยนาท  | Router 892         | FGL162025WV |
| 1204  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชัยนาท                              | 1   | ชัยนาท  | Switch 3750G       | FDO1503X3LY |
| 1205  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชัยนาท                              | 1   | ชัยนาท  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800415  |
| 1206  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะชัยนาท                                | 1   | ชัยนาท  | Rack 15U           | I           |
| 1207  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะชัยนาท                                | 1   | ชัยนาท  | Router 892         | PHK14527596 |
| 1208  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะชัยนาท                                | 1   | ชัยนาท  | Switch 3750G       | FDO1608Y17K |
| 1209  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวะชัยนาท                                | 1   | ชัยนาท  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800715  |
| 1210  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเท่ง (วิทยาลัยการอาชีวะเท่ง เดิม)        | 1   | ชัยนาท  | Rack 15U           | I           |
| 1211  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเท่ง (วิทยาลัยการอาชีวะเท่ง เดิม)        | 1   | ชัยนาท  | Router 892         | PHK1452747J |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                          | โหนด | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------|------|-----------|--------------------|-------------|
| 1212  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคทั้ง(วิทยาลัยการอาชีพทั้ง เดิม) | 1    | เชียงราย  | Switch 3750G       | FDO1446X3Y1 |
| 1213  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคทั้ง(วิทยาลัยการอาชีพทั้ง เดิม) | 1    | เชียงราย  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800304  |
| 1214  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย             | 1    | เชียงราย  | Rack 15U           | 1           |
| 1215  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย             | 1    | เชียงราย  | Router 892         | FHK145275QB |
| 1216  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย             | 1    | เชียงราย  | Switch 3750G       | FDO1444Y1RR |
| 1217  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย             | 1    | เชียงราย  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800414  |
| 1218  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง                | 1    | เชียงราย  | Rack 15U           | 1           |
| 1219  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง                | 1    | เชียงราย  | Router 892         | FHK1452763D |
| 1220  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง                | 1    | เชียงราย  | Switch 3750G       | FDO1446X3XH |
| 1221  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง                | 1    | เชียงราย  | Switch 3750G #2    | FDO1447Y0WW |
| 1222  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง                | 1    | เชียงราย  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800322  |
| 1223  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่                    | 1    | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1224  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่                    | 1    | เชียงใหม่ | Router 892         | FHK145275SB |
| 1225  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่                    | 1    | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1444Y1R2 |
| 1226  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่                    | 1    | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800372  |
| 1227  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง                        | 1    | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1228  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง                        | 1    | เชียงใหม่ | Router 892         | FGL161227EX |
| 1229  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง                        | 1    | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1444Y1R3 |
| 1230  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง                        | 1    | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800252  |
| 1231  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่                   | 1    | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1232  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่                   | 1    | เชียงใหม่ | Router 892         | FHK145275RJ |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1233  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่        | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1444Y1SN |
| 1234  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่        | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800571  |
| 1235  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่        | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1236  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่        | 1   | เชียงใหม่ | Router 892         | FHK145273JW |
| 1237  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่        | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1505Y12C |
| 1238  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่        | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800527  |
| 1239  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง             | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1240  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง             | 1   | เชียงใหม่ | Router 892         | FHK145274EH |
| 1241  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง             | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1447Y0WF |
| 1242  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง             | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800367  |
| 1243  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1244  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | 1   | เชียงใหม่ | Router 892         | FHK145276N2 |
| 1245  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1448V0UH |
| 1246  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G #2    | FDO1445Y11W |
| 1247  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800369  |
| 1248  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพฝาง                | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1249  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพฝาง                | 1   | เชียงใหม่ | Router 892         | FGL152829NR |
| 1250  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพฝาง                | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1502X2R9 |
| 1251  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพฝาง                | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G #2    | FDO1503X3KL |
| 1252  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพฝาง                | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800641  |
| 1253  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |

W

W

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netkm)                               | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1254  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ           | 1   | เชียงใหม่ | Router 892         | FGL1529219X |
| 1255  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ           | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1444Y1TG |
| 1256  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ           | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800600  |
| 1257  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสารภี                               | 1   | เชียงใหม่ | Rack 15U           | 1           |
| 1258  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสารภี                               | 1   | เชียงใหม่ | Router 892         | FKH145275B2 |
| 1259  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสารภี                               | 1   | เชียงใหม่ | Switch 3750G       | FDO1446X3YU |
| 1260  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสารภี                               | 1   | เชียงใหม่ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800521  |
| 1261  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)     | 2   | ตาก       | Rack 15U           | 1           |
| 1262  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)     | 2   | ตาก       | Router 892         | FKH145274E0 |
| 1263  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)     | 2   | ตาก       | Switch 3750G       | FDO1446X402 |
| 1264  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)     | 2   | ตาก       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800453  |
| 1265  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก                           | 2   | ตาก       | Rack 15U           | 1           |
| 1266  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก                           | 2   | ตาก       | Router 892         | FGL15292093 |
| 1267  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก                           | 2   | ตาก       | Switch 3750G       | FDO1446X3BU |
| 1268  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก                           | 2   | ตาก       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800470  |
| 1269  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม) | 2   | ตาก       | Rack 15U           | 1           |
| 1270  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม) | 2   | ตาก       | Router 892         | FKH1452728R |
| 1271  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม) | 2   | ตาก       | Switch 3750G       | FDO1446X3XX |
| 1272  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม) | 2   | ตาก       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800697  |
| 1273  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก                      | 2   | ตาก       | Rack 15U           | 1           |
| 1274  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก                      | 2   | ตาก       | Router 892         | FKH1452745U |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1275  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก       | 2   | ตาก       | Switch 3750G       | FDO1448X0FT |
| 1276  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก       | 2   | ตาก       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800437  |
| 1277  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1278  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FGL151226Z2 |
| 1279  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FDO1448Y1AL |
| 1280  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800656  |
| 1281  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์            | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1282  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์            | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FGL15132876 |
| 1283  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์            | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FDO1447Y0WG |
| 1284  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์            | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800433  |
| 1285  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว              | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1286  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว              | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FGL152923R5 |
| 1287  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว              | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FDO1448X0J4 |
| 1288  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว              | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800363  |
| 1289  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์        | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1290  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์        | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FHK14527595 |
| 1291  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์        | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FDO1446X3AZ |
| 1292  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์        | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800323  |
| 1293  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์          | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1294  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์          | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FHK145274DN |
| 1295  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์          | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FDO1448V0U1 |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                               | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1296  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์                                         | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800315  |
| 1297  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย                                        | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1298  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย                                        | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FGL152923QG |
| 1299  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย                                        | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FD01446X3AY |
| 1300  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย                                        | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800371  |
| 1301  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม) | 2   | นครสวรรค์ | Rack 15U           | I           |
| 1302  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม) | 2   | นครสวรรค์ | Router 892         | FHK14527SEP |
| 1303  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม) | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G       | FD01447Y0WL |
| 1304  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม) | 2   | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800761  |
| 1305  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน                                                | 1   | น่าน      | Rack 15U           | I           |
| 1306  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน                                                | 1   | น่าน      | Router 892         | FHK1452747D |
| 1307  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน                                                | 1   | น่าน      | Switch 3750G       | FD01446X3YY |
| 1308  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน                                                | 1   | น่าน      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800340  |
| 1309  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน                                            | 1   | น่าน      | Rack 15U           | I           |
| 1310  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน                                            | 1   | น่าน      | Router 892         | FHK1452763M |
| 1311  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน                                            | 1   | น่าน      | Switch 3750G       | FD01446X39S |
| 1312  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน                                            | 1   | น่าน      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800454  |
| 1313  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)                    | 1   | น่าน      | Rack 15U           | I           |
| 1314  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)                    | 1   | น่าน      | Router 892         | FHK145276NZ |
| 1315  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)                    | 1   | น่าน      | Switch 3750G       | FD01446X3AF |
| 1316  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)                    | 1   | น่าน      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800328  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                           | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1317  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา                                       | 1   | น่าน    | Rack 15U           | 1           |
| 1318  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา                                       | 1   | น่าน    | Router 892         | PHK145275QD |
| 1319  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา                                       | 1   | น่าน    | Switch 3750G       | FDO1446X3AX |
| 1320  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา                                       | 1   | น่าน    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800535  |
| 1321  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)           | 1   | พะเยา   | Rack 15U           | 1           |
| 1322  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)           | 1   | พะเยา   | Router 892         | FGL161125G8 |
| 1323  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)           | 1   | พะเยา   | Switch 3750G       | FDO1504Y1JN |
| 1324  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)           | 1   | พะเยา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800581  |
| 1325  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)         | 1   | พะเยา   | Rack 15U           | 1           |
| 1326  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)         | 1   | พะเยา   | Router 892         | PHK1452747K |
| 1327  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)         | 1   | พะเยา   | Switch 3750G       | FDO1446X39Q |
| 1328  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)         | 1   | พะเยา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800723  |
| 1329  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่พะเยา                               | 1   | พะเยา   | Rack 15U           | 1           |
| 1330  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่พะเยา                               | 1   | พะเยา   | Router 892         | PHK145275QG |
| 1331  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่พะเยา                               | 1   | พะเยา   | Switch 3750G       | FDO1446X3C1 |
| 1332  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่พะเยา                               | 1   | พะเยา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800469  |
| 1333  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคนิโคโนโลยีและการจัดการปง เดิม) | 1   | พะเยา   | Rack 15U           | 1           |
| 1334  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคนิโคโนโลยีและการจัดการปง เดิม) | 1   | พะเยา   | Router 892         | PHK1452759Z |
| 1335  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคนิโคโนโลยีและการจัดการปง เดิม) | 1   | พะเยา   | Switch 3750G       | FDO1446X3B1 |
| 1336  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคนิโคโนโลยีและการจัดการปง เดิม) | 1   | พะเยา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800310  |
| 1337  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร                                          | 2   | พิจิตร  | Rack 15U           | 1           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                      | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1338  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร                                     | 2   | พิจิตร   | Router 892         | FGL154620AR |
| 1339  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร                                     | 2   | พิจิตร   | Switch 3750G       | FDO1446X3ZK |
| 1340  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร                                     | 2   | พิจิตร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800380  |
| 1341  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม) | 2   | พิจิตร   | Rack 15U           | I           |
| 1342  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม) | 2   | พิจิตร   | Router 892         | FGL161624CP |
| 1343  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม) | 2   | พิจิตร   | Switch 3750G       | FDO1444Y1TL |
| 1344  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม) | 2   | พิจิตร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800459  |
| 1345  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร                          | 2   | พิจิตร   | Rack 15U           | I           |
| 1346  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร                          | 2   | พิจิตร   | Router 892         | FGL161624CF |
| 1347  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร                          | 2   | พิจิตร   | Switch 3750G       | FDO1447Y0WD |
| 1348  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร                          | 2   | พิจิตร   | Switch 3750G #2    | FDO1447X3DE |
| 1349  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร                          | 2   | พิจิตร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800333  |
| 1350  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                                   | 2   | พิษณุโลก | Rack 15U           | I           |
| 1351  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                                   | 2   | พิษณุโลก | Router 892         | FGL152922NV |
| 1352  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                                   | 2   | พิษณุโลก | Switch 3750G       | FDO1447Y14D |
| 1353  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                                   | 2   | พิษณุโลก | Switch 4503        | SPE141400SE |
| 1354  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                                   | 2   | พิษณุโลก | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800463  |
| 1355  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                               | 2   | พิษณุโลก | Rack 15U           | I           |
| 1356  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                               | 2   | พิษณุโลก | Router 892         | PHK145274DL |
| 1357  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                               | 2   | พิษณุโลก | Switch 3750G       | FDO1446X3C5 |
| 1358  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                               | 2   | พิษณุโลก | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800467  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)           | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1359  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนการบึงพระพิษณุโลก | 2   | พิษณุโลก | Rack 15U           | 1           |
| 1360  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนการบึงพระพิษณุโลก | 2   | พิษณุโลก | Router 892         | FBK145275QN |
| 1361  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนการบึงพระพิษณุโลก | 2   | พิษณุโลก | Switch 3750G       | CAT1130NH1M |
| 1362  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนการบึงพระพิษณุโลก | 2   | พิษณุโลก | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800740  |
| 1363  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก    | 2   | พิษณุโลก | Rack 15U           | 1           |
| 1364  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก    | 2   | พิษณุโลก | Router 892         | FCZ1520C3BQ |
| 1365  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก    | 2   | พิษณุโลก | Switch 3750G       | FDO1447Y14M |
| 1366  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก    | 2   | พิษณุโลก | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800329  |
| 1367  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        | 2   | พิษณุโลก | Rack 15U           | 1           |
| 1368  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        | 2   | พิษณุโลก | Router 892         | FGL151227YT |
| 1369  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        | 2   | พิษณุโลก | Switch 3750G       | FDO1448Y1AQ |
| 1370  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        | 2   | พิษณุโลก | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800679  |
| 1371  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว          | 2   | พิษณุโลก | Rack 15U           | 1           |
| 1372  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว          | 2   | พิษณุโลก | Router 892         | FBK14527476 |
| 1373  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว          | 2   | พิษณุโลก | Switch 3750G       | FDO1446X3BJ |
| 1374  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสองแคว          | 2   | พิษณุโลก | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800748  |
| 1375  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแพร่            | 1   | แพร่     | Rack 15U           | 1           |
| 1376  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแพร่            | 1   | แพร่     | Router 892         | FGL162322UU |
| 1377  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแพร่            | 1   | แพร่     | Switch 3750G       | CAT1015N5H7 |
| 1378  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคแพร่            | 1   | แพร่     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800431  |
| 1379  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่        | 1   | แพร่     | Rack 15U           | 1           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)           | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 1380  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่        | 1   | แพร่       | Router 892         | FHK145275RT |
| 1381  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่        | 1   | แพร่       | Switch 3750G       | FDO1446X3Z3 |
| 1382  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่        | 1   | แพร่       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800476  |
| 1383  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | Rack 15U           | 1           |
| 1384  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | Router 892         | FHK145275M8 |
| 1385  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | Switch 3750G       | FDO1448X0GZ |
| 1386  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800678  |
| 1387  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | Rack 15U           | 1           |
| 1388  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | Router 892         | FHK145275R3 |
| 1389  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | Switch 3750G       | FDO1446X3AQ |
| 1390  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพสอง           | 1   | แพร่       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800461  |
| 1391  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | 1   | แพร่       | Rack 15U           | 1           |
| 1392  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | 1   | แพร่       | Router 892         | FHK145275B1 |
| 1393  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | 1   | แพร่       | Switch 3750G       | FDO1447Y14E |
| 1394  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | 1   | แพร่       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800364  |
| 1395  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่        | 1   | แพร่       | Rack 15U           | 1           |
| 1396  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่        | 1   | แพร่       | Router 892         | FGL152827SZ |
| 1397  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่        | 1   | แพร่       | Switch 3750G       | FDO1446X3ZR |
| 1398  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่        | 1   | แพร่       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800331  |
| 1399  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง    | 1   | แม่ฮ่องสอน | Rack 15U           | 1           |
| 1400  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง    | 1   | แม่ฮ่องสอน | Router 892         | FHK145274E2 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                        | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 1401  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาแม่สะเรียง            | 1   | แม่ฮ่องสอน | Switch 3750G       | FDO1446X3ZQ |
| 1402  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาแม่สะเรียง            | 1   | แม่ฮ่องสอน | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800509  |
| 1403  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรพราจีนแม่ฮ่องสอน | 1   | แม่ฮ่องสอน | Rack 15U           | I           |
| 1404  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรพราจีนแม่ฮ่องสอน | 1   | แม่ฮ่องสอน | Router 892         | PHK145274R4 |
| 1405  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรพราจีนแม่ฮ่องสอน | 1   | แม่ฮ่องสอน | Switch 3750G       | FDO1447Y0WH |
| 1406  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรพราจีนแม่ฮ่องสอน | 1   | แม่ฮ่องสอน | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800642  |
| 1407  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี            | 6   | สพบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 1408  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี            | 6   | สพบุรี     | Router 892         | PHK1452746Z |
| 1409  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี            | 6   | สพบุรี     | Switch 3750G       | FDO1447Y0WC |
| 1410  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี            | 6   | สพบุรี     | Switch 3750G #2    | FDO1503X3KS |
| 1411  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี            | 6   | สพบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800559  |
| 1412  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี                       | 6   | สพบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 1413  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี                       | 6   | สพบุรี     | Router 892         | PHK145276MF |
| 1414  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี                       | 6   | สพบุรี     | Switch 3750G       | FDO1446X3ZM |
| 1415  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี                       | 6   | สพบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800659  |
| 1416  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี                   | 6   | สพบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 1417  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี                   | 6   | สพบุรี     | Router 892         | FGL152921TZ |
| 1418  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี                   | 6   | สพบุรี     | Switch 3750G       | FDO1448X0GR |
| 1419  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี                   | 6   | สพบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800510  |
| 1420  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง     | 6   | สพบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 1421  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง     | 6   | สพบุรี     | Router 892         | FGL151226TJ |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netkm)                                 | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1422  | P2   | อาชีว  | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษามหาวิทยาลัย          | 6   | ลพบุรี  | Switch 3750G       | FDO1446X3B9 |
| 1423  | P2   | อาชีว  | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษามหาวิทยาลัย          | 6   | ลพบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800314  |
| 1424  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี                            | 6   | ลพบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 1425  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี                            | 6   | ลพบุรี  | Router 892         | FHK14527599 |
| 1426  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี                            | 6   | ลพบุรี  | Switch 3750G       | FDO1448X0GP |
| 1427  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี                            | 6   | ลพบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800312  |
| 1428  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง                                 | 1   | ลำปาง   | Rack 15U           | I           |
| 1429  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง                                 | 1   | ลำปาง   | Router 892         | FHK145275SA |
| 1430  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง                                 | 1   | ลำปาง   | Switch 3750G       | FDO1448V0S6 |
| 1431  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง                                 | 1   | ลำปาง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800628  |
| 1432  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | Rack 15U           | I           |
| 1433  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | Router 892         | FHK145275RR |
| 1434  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | Switch 3750G       | FDO1504V0AW |
| 1435  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800317  |
| 1436  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | Rack 15U           | I           |
| 1437  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | Router 892         | FGL151327M6 |
| 1438  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | Switch 3750G       | FDO1448V0TN |
| 1439  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง                             | 1   | ลำปาง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800468  |
| 1440  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม) | 1   | ลำปาง   | Rack 15U           | I           |
| 1441  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม) | 1   | ลำปาง   | Router 892         | FHK145274XH |
| 1442  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม) | 1   | ลำปาง   | Switch 3750G       | FDO1448V0D6 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                              | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1443  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)                              | I   | ลำปาง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800313  |
| 1444  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าผลิตแม่เมาะ เดิม) | I   | ลำปาง   | Rack 15U           | I           |
| 1445  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าผลิตแม่เมาะ เดิม) | I   | ลำปาง   | Router 892         | FHK145275BB |
| 1446  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าผลิตแม่เมาะ เดิม) | I   | ลำปาง   | Switch 3750G       | FDO1448X0GH |
| 1447  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าผลิตแม่เมาะ เดิม) | I   | ลำปาง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800645  |
| 1448  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                                                           | I   | ลำพูน   | Rack 15U           | I           |
| 1449  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                                                           | I   | ลำพูน   | Router 892         | FHK14237184 |
| 1450  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                                                           | I   | ลำพูน   | Switch 3750G       | FDO120923HI |
| 1451  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง                                                           | I   | ลำพูน   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800262  |
| 1452  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง                                                         | I   | ลำพูน   | Rack 15U           | I           |
| 1453  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง                                                         | I   | ลำพูน   | Router 892         | FHK1452763C |
| 1454  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง                                                         | I   | ลำพูน   | Switch 3750G       | FDO1615Y2JB |
| 1455  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง                                                         | I   | ลำพูน   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800407  |
| 1456  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน                                                   | I   | ลำพูน   | Rack 15U           | I           |
| 1457  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน                                                   | I   | ลำพูน   | Router 892         | FGL152923JB |
| 1458  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน                                                   | I   | ลำพูน   | Switch 3750G       | FDO1504Y1H5 |
| 1459  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน                                                   | I   | ลำพูน   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800260  |

| ลำดับ | Node | สังกัด  | ชื่อสถานที่ (Netka)                    | โชน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|---------|----------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1460  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต) | 6   | สิงห์บุรี | Rack 15U           | I           |
| 1461  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต) | 6   | สิงห์บุรี | Router 892         | FHK145274QF |
| 1462  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต) | 6   | สิงห์บุรี | Switch 3750G       | FDO1502X2TE |
| 1463  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต) | 6   | สิงห์บุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800700  |
| 1464  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี         | 6   | สิงห์บุรี | Rack 15U           | I           |
| 1465  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี         | 6   | สิงห์บุรี | Router 892         | FGL162026H7 |
| 1466  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี         | 6   | สิงห์บุรี | Switch 3750G       | FDO1448Y1BP |
| 1467  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี         | 6   | สิงห์บุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800662  |
| 1468  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี     | 6   | สิงห์บุรี | Rack 15U           | I           |
| 1469  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี     | 6   | สิงห์บุรี | Router 892         | FGL162221G1 |
| 1470  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี     | 6   | สิงห์บุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0VR |
| 1471  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี     | 6   | สิงห์บุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800710  |
| 1472  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | Rack 15U           | I           |
| 1473  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | Router 892         | FHK145274RE |
| 1474  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | Switch 3750G       | FDO1448V0SM |
| 1475  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800706  |
| 1476  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | Rack 15U           | I           |
| 1477  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | Router 892         | FGL16072212 |
| 1478  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | Switch 3750G       | FDO1448Y18Y |
| 1479  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย              | 2   | สุโขทัย   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800500  |
| 1480  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสังฆาลัย            | 2   | สุโขทัย   | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                       | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 1481  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | Router 892         | FGL152922QS |
| 1482  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | Switch 3750G       | FDO1717Z0SQ |
| 1483  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800633  |
| 1484  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | Rack 15U           | I           |
| 1485  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | Router 892         | FHK14527472 |
| 1486  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | Switch 3750G       | FDO1446X3ZP |
| 1487  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำสัย                  | 2   | สุโขทัย    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800452  |
| 1488  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย          | 2   | สุโขทัย    | Rack 15U           | I           |
| 1489  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย          | 2   | สุโขทัย    | Router 892         | FHK1452728C |
| 1490  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย          | 2   | สุโขทัย    | Switch 3750G       | FDO1446X3ZJ |
| 1491  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย          | 2   | สุโขทัย    | Switch 3750G #2    | FDO1446X3BE |
| 1492  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย          | 2   | สุโขทัย    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800457  |
| 1493  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี              | 8   | สุพรรณบุรี | Rack 15U           | I           |
| 1494  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี              | 8   | สุพรรณบุรี | Router 892         | FHK145274DZ |
| 1495  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี              | 8   | สุพรรณบุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0VA |
| 1496  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี              | 8   | สุพรรณบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800373  |
| 1497  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Rack 15U           | I           |
| 1498  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Router 892         | FGL152829JK |
| 1499  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Switch 3750G       | FDO1446X3AS |
| 1500  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800251  |
| 1501  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอุทอง                     | 8   | สุพรรณบุรี | Rack 15U           | I           |

สข

น

สข

น

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                 | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 1502  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง             | 8   | สุพรรณบุรี | Router 892         | PHK145275RV |
| 1503  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง             | 8   | สุพรรณบุรี | Switch 3750G       | FDO1506X0T0 |
| 1504  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง             | 8   | สุพรรณบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800438  |
| 1505  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง          | 8   | สุพรรณบุรี | Rack 15U           | 1           |
| 1506  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง          | 8   | สุพรรณบุรี | Router 892         | PHK1452759T |
| 1507  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง          | 8   | สุพรรณบุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0WJ |
| 1508  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง          | 8   | สุพรรณบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800387  |
| 1509  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Rack 15U           | 1           |
| 1510  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Router 892         | PHK145275B0 |
| 1511  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Switch 3750G       | FDO1446X3ZH |
| 1512  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | Switch 3750G #2    | FDO1506X0R5 |
| 1513  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 8   | สุพรรณบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800598  |
| 1514  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ         | 6   | อ่างทอง    | Rack 15U           | 1           |
| 1515  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ         | 6   | อ่างทอง    | Router 892         | FGL1513212X |
| 1516  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ         | 6   | อ่างทอง    | Switch 3750G       | CAT0848Z22U |
| 1517  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ         | 6   | อ่างทอง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800253  |
| 1518  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง            | 6   | อ่างทอง    | Rack 15U           | 1           |
| 1519  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง            | 6   | อ่างทอง    | Router 892         | FCZ162192BB |
| 1520  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง            | 6   | อ่างทอง    | Switch 3750G       | FDO1446X39N |
| 1521  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง            | 6   | อ่างทอง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800670  |
| 1522  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์             | 2   | อุตรดิตถ์  | Rack 15U           | 1           |

W

OK

*[Handwritten signature]*



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)               | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1523  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิต์            | 2   | อุดรดิต์  | Router 892         | FHK145275AK |
| 1524  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิต์            | 2   | อุดรดิต์  | Switch 3750G       | FDO1446X3ZL |
| 1525  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิต์            | 2   | อุดรดิต์  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800370  |
| 1526  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | Rack 15U           | 1           |
| 1527  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | Router 892         | FGL15282AD8 |
| 1528  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | Switch 3750G       | FDO1446X3ZG |
| 1529  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800330  |
| 1530  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | Rack 15U           | 1           |
| 1531  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | Router 892         | FGL161226PX |
| 1532  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | Switch 3750G       | FDO1446X3C4 |
| 1533  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์        | 2   | อุดรดิต์  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800774  |
| 1534  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย             | 2   | อุดรดิต์  | Rack 15U           | 1           |
| 1535  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย             | 2   | อุดรดิต์  | Router 892         | FHK1452746A |
| 1536  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย             | 2   | อุดรดิต์  | Switch 3750G       | FDO1446X3ZN |
| 1537  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย             | 2   | อุดรดิต์  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800336  |
| 1538  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี | 2   | อุทัยธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1539  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี | 2   | อุทัยธานี | Router 892         | FGL151321RU |
| 1540  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี | 2   | อุทัยธานี | Switch 3750G       | FDO1615Y2IG |
| 1541  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี | 2   | อุทัยธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800357  |
| 1542  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี       | 2   | อุทัยธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1543  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี       | 2   | อุทัยธานี | Router 892         | FHK145274DP |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                         | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1544  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี                                 | 2   | อุทัยธานี | Switch 3750G       | FDO1448V0TC |
| 1545  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี                                 | 2   | อุทัยธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800699  |
| 1546  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง                                      | 6   | ลพบุรี    | Rack 15U           | I           |
| 1547  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง                                      | 6   | ลพบุรี    | Router 892         | FGL152922R3 |
| 1548  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง                                      | 6   | ลพบุรี    | Switch 3750G       | FCZ1124Y08E |
| 1549  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง                                      | 6   | ลพบุรี    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800691  |
| 1550  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง                                         | 4   | กาฬสินธุ์ | Rack 15U           | I           |
| 1551  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง                                         | 4   | กาฬสินธุ์ | Router 892         | FGL15282ADK |
| 1552  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง                                         | 4   | กาฬสินธุ์ | Switch 3750G       | FCZ1035X0BE |
| 1553  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขาวง                                         | 4   | กาฬสินธุ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800673  |
| 1554  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) | 4   | กาฬสินธุ์ | Rack 15U           | I           |
| 1555  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) | 4   | กาฬสินธุ์ | Router 892         | FCZ1520C2A8 |
| 1556  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) | 4   | กาฬสินธุ์ | Switch 3750G       | FDO1448X0HY |
| 1557  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) | 4   | กาฬสินธุ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800578  |
| 1558  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง                                    | 4   | กาฬสินธุ์ | Rack 15U           | I           |
| 1559  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง                                    | 4   | กาฬสินธุ์ | Router 892         | FCZ1533C4R0 |
| 1560  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง                                    | 4   | กาฬสินธุ์ | Switch 4503        | SPE1431001N |
| 1561  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง                                    | 4   | กาฬสินธุ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800590  |
| 1562  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี                                  | 4   | กาฬสินธุ์ | Rack 15U           | I           |
| 1563  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี                                  | 4   | กาฬสินธุ์ | Router 892         | FHK1452746N |
| 1564  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี                                  | 4   | กาฬสินธุ์ | Switch 3750G       | FDO1447Y0WT |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                      | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1565  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาของบุรีรัมย์                        | 4   | กาฬสินธุ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800493  |
| 1566  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง                                | 4   | กาฬสินธุ์ | Rack 15U           | I           |
| 1567  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง                                | 4   | กาฬสินธุ์ | Router 892         | FHK142371HJ |
| 1568  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง                                | 4   | กาฬสินธุ์ | Switch 3750G       | FDO1447X3F7 |
| 1569  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง                                | 4   | กาฬสินธุ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800497  |
| 1570  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                                    | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U           | I           |
| 1571  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                                    | 4   | ขอนแก่น   | Router 892         | FHK145273LM |
| 1572  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                                    | 4   | ขอนแก่น   | Switch 3750G       | FDO1448Y1BT |
| 1573  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                                    | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800299  |
| 1574  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง                                     | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U           | I           |
| 1575  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง                                     | 4   | ขอนแก่น   | Router 892         | FHK145274EE |
| 1576  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง                                     | 4   | ขอนแก่น   | Switch 3750G       | FDO1448Y1A6 |
| 1577  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง                                     | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800758  |
| 1578  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                              | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U           | I           |
| 1579  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                              | 4   | ขอนแก่น   | Switch 3750G       | FDO1448Y1AG |
| 1580  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                              | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800393  |
| 1581  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม) | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U           | I           |
| 1582  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม) | 4   | ขอนแก่น   | Switch 3750G       | FDO1446X3XT |
| 1583  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม) | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800496  |
| 1584  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษามหาสารคาม                           | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U           | I           |
| 1585  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีวศึกษามหาสารคาม                           | 4   | ขอนแก่น   | Router 892         | FHK145273LZ |

นพ

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                             | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1586  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น                         | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1448Y19D |
| 1587  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น                         | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800696  |
| 1588  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม) | 4   | ขอนแก่น | Rack 15U           | I           |
| 1589  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม) | 4   | ขอนแก่น | Router 892         | FGL152827TF |
| 1590  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม) | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1448Y1AK |
| 1591  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม) | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800552  |
| 1592  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่                         | 4   | ขอนแก่น | Rack 15U           | I           |
| 1593  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่                         | 4   | ขอนแก่น | Router 892         | FHK145273LW |
| 1594  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่                         | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1448Y1BK |
| 1595  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่                         | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800624  |
| 1596  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพล                              | 4   | ขอนแก่น | Rack 15U           | I           |
| 1597  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพล                              | 4   | ขอนแก่น | Router 892         | FGL1612233R |
| 1598  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพล                              | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1448Y1B3 |
| 1599  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพล                              | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800567  |
| 1600  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                | 4   | ขอนแก่น | Rack 15U           | I           |
| 1601  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                | 4   | ขอนแก่น | Router 892         | FHK145273X1 |
| 1602  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1448X0HE |
| 1603  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น                | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800546  |
| 1604  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน                          | 4   | ขอนแก่น | Rack 15U           | I           |
| 1605  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน                          | 4   | ขอนแก่น | Router 892         | FHK145274RU |
| 1606  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน                          | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1446X3C8 |

W

SNK

*[Handwritten signature]*



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                      | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1607  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพระนวม                   | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800577  |
| 1608  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง | 4   | ขอนแก่น | Rack 15U           | I           |
| 1609  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง | 4   | ขอนแก่น | Router 892         | FHK145275RB |
| 1610  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง | 4   | ขอนแก่น | Switch 3750G       | FDO1448Y192 |
| 1611  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง | 4   | ขอนแก่น | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800743  |
| 1612  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ         | 4   | ชัยภูมิ | Rack 15U           | I           |
| 1613  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ         | 4   | ชัยภูมิ | Router 892         | FHK145273WC |
| 1614  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ         | 4   | ชัยภูมิ | Switch 3750G       | FDO1448Y1BH |
| 1615  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ         | 4   | ชัยภูมิ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800543  |
| 1616  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                    | 4   | ชัยภูมิ | Rack 15U           | I           |
| 1617  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                    | 4   | ชัยภูมิ | Router 892         | FHK1452737J |
| 1618  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                    | 4   | ชัยภูมิ | Switch 3750G       | FDO1448Y1A0 |
| 1619  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ                    | 4   | ชัยภูมิ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800589  |
| 1620  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                | 4   | ชัยภูมิ | Rack 15U           | I           |
| 1621  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                | 4   | ชัยภูมิ | Router 892         | FHK145272VU |
| 1622  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                | 4   | ชัยภูมิ | Switch 3750G       | FDO1447X3E5 |
| 1623  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ                | 4   | ชัยภูมิ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800472  |
| 1624  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ                 | 4   | ชัยภูมิ | Rack 15U           | I           |
| 1625  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ                 | 4   | ชัยภูมิ | Router 892         | FHK145272G4 |
| 1626  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ                 | 4   | ชัยภูมิ | Switch 3750G       | FDO1447X3EQ |
| 1627  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ                 | 4   | ชัยภูมิ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800635  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                 | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial       |
|-------|------|--------|-------------------------------------|-----|------------|--------------------|--------------|
| 1628  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม                | 3   | นครพนม     | Rack 15U           | I            |
| 1629  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม                | 3   | นครพนม     | Router 892         | FGL151321FG  |
| 1630  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม                | 3   | นครพนม     | Switch 3750G       | FDO1447Y0XZ  |
| 1631  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม                | 3   | นครพนม     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800565   |
| 1632  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I            |
| 1633  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145272EG  |
| 1634  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447Y0WVP |
| 1635  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            | 5   | นครราชสีมา | Switch 4503        | SPE141400SH  |
| 1636  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา            | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800429   |
| 1637  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี              | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I            |
| 1638  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี              | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145272EF  |
| 1639  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี              | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | CAT101524ZM  |
| 1640  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี              | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800464   |
| 1641  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโขทัย | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I            |
| 1642  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโขทัย | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FGL162221MX  |
| 1643  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโขทัย | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1423Z0JW  |
| 1644  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโขทัย | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800302   |
| 1645  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี               | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I            |
| 1646  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี               | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | PCZ1521C52H  |
| 1647  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี               | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1506X0TJ  |
| 1648  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี               | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800409   |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netkm)                                     | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 1649  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสาคร                             | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1650  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสาคร                             | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145273LS |
| 1651  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสาคร                             | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3DJ |
| 1652  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสาคร                             | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800451  |
| 1653  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1654  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK1423712P |
| 1655  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1446X3ZX |
| 1656  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800444  |
| 1657  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)    | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1658  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)    | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK1452728B |
| 1659  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)    | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1448V0U5 |
| 1660  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)    | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800726  |
| 1661  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)        | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1662  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)        | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FGL151325QT |
| 1663  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)        | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3FS |
| 1664  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)        | 5   | นครราชสีมา | Switch 4503        | SPE141400TI |
| 1665  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)        | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800354  |
| 1666  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง                                  | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1667  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง                                  | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FGL152920M2 |
| 1668  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง                                  | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3F8 |
| 1669  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง                                  | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800436  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                              | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 1670  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)           | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1671  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)           | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145274R6 |
| 1672  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)           | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3FT |
| 1673  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)           | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA80075I  |
| 1674  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                              | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1675  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                              | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK14527377 |
| 1676  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                              | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3FZ |
| 1677  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                              | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800286  |
| 1678  | P2   | อาชีว  | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1679  | P2   | อาชีว  | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK1423715E |
| 1680  | P2   | อาชีว  | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3FG |
| 1681  | P2   | อาชีว  | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800390  |
| 1682  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา                  | 5   | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 1683  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา                  | 5   | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145271Z0 |
| 1684  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา                  | 5   | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1447X3F2 |
| 1685  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา                  | 5   | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800680  |
| 1686  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์                               | 5   | บุรีรัมย์  | Rack 15U           | I           |
| 1687  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์                               | 5   | บุรีรัมย์  | Router 892         | FHK145272GI |
| 1688  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์                               | 5   | บุรีรัมย์  | Switch 3750G       | FDO1447Y0YU |
| 1689  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์                               | 5   | บุรีรัมย์  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800520  |
| 1690  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                          | 5   | บุรีรัมย์  | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                          | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1691  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                      | 5   | บุรีรัมย์ | Router 892         | FHK1452728M |
| 1692  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                      | 5   | บุรีรัมย์ | Switch 3750G       | FDO1446X3ZC |
| 1693  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                      | 5   | บุรีรัมย์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800634  |
| 1694  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม) | 5   | บุรีรัมย์ | Rack 15U           | 1           |
| 1695  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม) | 5   | บุรีรัมย์ | Router 892         | FHK145272VC |
| 1696  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม) | 5   | บุรีรัมย์ | Switch 3750G       | FDO1448X0JE |
| 1697  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม) | 5   | บุรีรัมย์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800736  |
| 1698  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสถียร                                       | 5   | บุรีรัมย์ | Rack 15U           | 1           |
| 1699  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสถียร                                       | 5   | บุรีรัมย์ | Router 892         | FHK145271YZ |
| 1700  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสถียร                                       | 5   | บุรีรัมย์ | Switch 3750G       | FDO1447X3F6 |
| 1701  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสถียร                                       | 5   | บุรีรัมย์ | Switch 3750G #2    | FDO1446X3B2 |
| 1702  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสถียร                                       | 5   | บุรีรัมย์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800570  |
| 1703  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | DWDM Chassis       | 50201782    |
| 1704  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | DWDM DCM #1        | DC2057610   |
| 1705  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | DWDM DCM #2        | DC2057636   |
| 1706  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | DWDM OA #1         | 9700087     |
| 1707  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | DWDM OA #2         | 9700081     |
| 1708  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | Rack 15U           | 1           |
| 1709  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | Router 892         | FHK14527127 |
| 1710  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | Switch 4503        | SPE142900W0 |
| 1711  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                        | 5   | บุรีรัมย์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800618  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                                                      | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-------------|
| 1712  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                                     | 5   | บุรีรัมย์ | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800605  |
| 1713  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม)  | 5   | บุรีรัมย์ | Rack 15U              | I           |
| 1714  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพ โนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม) | 5   | บุรีรัมย์ | Router 892            | FHK145274R8 |
| 1715  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม)  | 5   | บุรีรัมย์ | Switch 3750G          | FDO1447X3GI |
| 1716  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพ โนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม) | 5   | บุรีรัมย์ | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800712  |
| 1717  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                                   | 4   | เพชรบูรณ์ | Rack 15U              | I           |
| 1718  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                                   | 4   | เพชรบูรณ์ | Router 892            | FHK14527594 |
| 1719  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                                   | 4   | เพชรบูรณ์ | Switch 3750G          | FDO1447X3F3 |
| 1720  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์                                                   | 4   | เพชรบูรณ์ | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800378  |
| 1721  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | Rack 15U              | I           |
| 1722  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | Router 892            | FGL161221HI |
| 1723  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | Switch 3750G          | CAT1130NH7H |
| 1724  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800632  |
| 1725  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | Rack 15U              | I           |
| 1726  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | Router 892            | FGL151226YT |
| 1727  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | Switch 3750G          | FDO1617Y25G |
| 1728  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี                                               | 4   | เพชรบูรณ์ | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800337  |
| 1729  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน                                                     | 4   | เพชรบูรณ์ | Rack 15U              | I           |
| 1730  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน                                                     | 4   | เพชรบูรณ์ | Router 892            | FHK145370IW |
| 1731  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน                                                     | 4   | เพชรบูรณ์ | Switch 3750G          | FDO1447Y0VZ |
| 1732  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน                                                     | 4   | เพชรบูรณ์ | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800480  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 1733  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์                                 | 4   | เพชรบูรณ์ | Rack 15U           | I           |
| 1734  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์                                 | 4   | เพชรบูรณ์ | Router 892         | FHK145274DG |
| 1735  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์                                 | 4   | เพชรบูรณ์ | Switch 3750G       | FDO1448X0FW |
| 1736  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์                                 | 4   | เพชรบูรณ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800466  |
| 1737  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                                            | 4   | มหาสารคาม | Rack 15U           | I           |
| 1738  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                                            | 4   | มหาสารคาม | Router 892         | FHK145272FL |
| 1739  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                                            | 4   | มหาสารคาม | Switch 3750G       | FDO1448V0RU |
| 1740  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                                            | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800482  |
| 1741  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                                        | 4   | มหาสารคาม | Rack 15U           | I           |
| 1742  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                                        | 4   | มหาสารคาม | Router 892         | FHK145271ZK |
| 1743  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                                        | 4   | มหาสารคาม | Switch 3750G       | FDO1447X3DQ |
| 1744  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                                        | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800747  |
| 1745  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)       | 4   | มหาสารคาม | Rack 15U           | I           |
| 1746  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)       | 4   | มหาสารคาม | Router 892         | FGL15132127 |
| 1747  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)       | 4   | มหาสารคาม | Switch 3750G       | FDO1447Y0W9 |
| 1748  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)       | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800537  |
| 1749  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | DWDM Chassis       | 50201834    |
| 1750  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | DWDM DCM #1        | DC2057593   |
| 1751  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | DWDM OA #1         | 9700022     |
| 1752  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | DWDM OA #2         | 9700002     |
| 1753  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Rack 15U           | I           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                       | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-------------|
| 1754  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Router 892            | FHK14527248 |
| 1755  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Switch 4503           | SPE142900VW |
| 1756  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800296  |
| 1757  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800741  |
| 1758  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA #3 | JTAA800750  |
| 1759  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Rack 15U              | I           |
| 1760  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Router 892            | FHK145272CL |
| 1761  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Switch 3750G          | FDO1447X3ER |
| 1762  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800752  |
| 1763  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Rack 15U              | I           |
| 1764  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Router 892            | FGL161626CE |
| 1765  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | Switch 3750G          | FDO1447X3FI |
| 1766  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | มหาสารคาม | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800536  |
| 1767  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | นุกดาหาร  | Rack 15U              | I           |
| 1768  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | นุกดาหาร  | Router 892            | FGL152921SQ |
| 1769  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | นุกดาหาร  | Switch 3750G          | FDO1447X3FM |
| 1770  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพคัมภีร์พิสัย เดิม) | 4   | นุกดาหาร  | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800507  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                                            | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1771  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย                                     | 4   | มุกดาหาร | Rack 15U           | I           |
| 1772  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย                                     | 4   | มุกดาหาร | Router 892         | FGL1512276V |
| 1773  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย                                     | 4   | มุกดาหาร | Switch 3750G       | FDO1447X3FV |
| 1774  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย                                     | 4   | มุกดาหาร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800487  |
| 1775  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคอนคา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนคา เดิม) | 4   | มุกดาหาร | Rack 15U           | I           |
| 1776  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคอนคา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนคา เดิม) | 4   | มุกดาหาร | Router 892         | PHK145272CJ |
| 1777  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคอนคา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนคา เดิม) | 4   | มุกดาหาร | Switch 3750G       | FDO1448Y19A |
| 1778  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคอนคา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนคา เดิม) | 4   | มุกดาหาร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800681  |
| 1779  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)          | 4   | ยโสธร    | Rack 15U           | I           |
| 1780  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)          | 4   | ยโสธร    | Router 892         | PHK145272EJ |
| 1781  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)          | 4   | ยโสธร    | Switch 3750G       | FDO1447Y0WN |
| 1782  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)          | 4   | ยโสธร    | Switch 3750G #2    | FDO1447X3CF |
| 1783  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)          | 4   | ยโสธร    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800506  |
| 1784  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                             | 4   | ยโสธร    | Rack 15U           | I           |
| 1785  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                             | 4   | ยโสธร    | Router 892         | FGL151227UU |
| 1786  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                             | 4   | ยโสธร    | Switch 3750G       | FDO1447Y0ZH |
| 1787  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                                             | 4   | ยโสธร    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800396  |
| 1788  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร                                   | 4   | ยโสธร    | Rack 15U           | I           |
| 1789  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร                                   | 4   | ยโสธร    | Router 892         | PHK145272EV |
| 1790  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร                                   | 4   | ยโสธร    | Switch 3750G       | FDO1447X3FE |
| 1791  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร                                   | 4   | ยโสธร    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800358  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                        | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1792  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |
| 1793  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FHK1452723Y |
| 1794  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1445Y13A |
| 1795  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800733  |
| 1796  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |
| 1797  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FHK1452728Y |
| 1798  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1447X3EM |
| 1799  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800542  |
| 1800  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                                 | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |
| 1801  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                                 | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FHK1452723N |
| 1802  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                                 | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1447Y0WM |
| 1803  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                                 | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800505  |
| 1804  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |
| 1805  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FGL1512276G |
| 1806  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1447X3DR |
| 1807  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                                   | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800410  |
| 1808  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |
| 1809  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FGL1612217B |
| 1810  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1447X3FF |
| 1811  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                     | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800545  |
| 1812  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม) | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                        | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1813  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม) | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FHK1452762X |
| 1814  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม) | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1447X3EU |
| 1815  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม) | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800754  |
| 1816  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด                          | 4   | ร้อยเอ็ด | Rack 15U           | I           |
| 1817  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด                          | 4   | ร้อยเอ็ด | Router 892         | FHK1452723P |
| 1818  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด                          | 4   | ร้อยเอ็ด | Switch 3750G       | FDO1447Y0W1 |
| 1819  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด                          | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800737  |
| 1820  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเลย                                          | 3   | เลย      | Rack 15U           | I           |
| 1821  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเลย                                          | 3   | เลย      | Router 892         | FHK145275RQ |
| 1822  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเลย                                          | 3   | เลย      | Switch 3750G       | FDO1447X3FH |
| 1823  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคเลย                                          | 3   | เลย      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800360  |
| 1824  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                                      | 3   | เลย      | Rack 15U           | I           |
| 1825  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                                      | 3   | เลย      | Router 892         | FHK145275AB |
| 1826  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                                      | 3   | เลย      | Switch 3750G       | FDO1447X3FN |
| 1827  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                                      | 3   | เลย      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800426  |
| 1828  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                   | 3   | เลย      | Rack 15U           | I           |
| 1829  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                   | 3   | เลย      | Router 892         | FGL1529216W |
| 1830  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                   | 3   | เลย      | Switch 3750G       | FDO1447X3FB |
| 1831  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                   | 3   | เลย      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800264  |
| 1832  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                                     | 5   | ศรีสะเกษ | Rack 15U           | I           |
| 1833  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                                     | 5   | ศรีสะเกษ | Router 892         | FHK145272VF |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)              | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1834  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ            | 5   | ศรีสะเกษ | Switch 3750G       | FDO1447Y0YX |
| 1835  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ            | 5   | ศรีสะเกษ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800402  |
| 1836  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ        | 5   | ศรีสะเกษ | Rack 15U           | I           |
| 1837  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ        | 5   | ศรีสะเกษ | Router 892         | FHK1452738V |
| 1838  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ        | 5   | ศรีสะเกษ | Switch 3750G       | FDO1447X3DT |
| 1839  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ        | 5   | ศรีสะเกษ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800586  |
| 1840  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          | 5   | ศรีสะเกษ | Rack 15U           | I           |
| 1841  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          | 5   | ศรีสะเกษ | Router 892         | FHK145271PN |
| 1842  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          | 5   | ศรีสะเกษ | Switch 3750G       | FDO1447X3FL |
| 1843  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          | 5   | ศรีสะเกษ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800593  |
| 1844  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ            | 5   | ศรีสะเกษ | Rack 15U           | I           |
| 1845  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ            | 5   | ศรีสะเกษ | Router 892         | FHK145271Z9 |
| 1846  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ            | 5   | ศรีสะเกษ | Switch 3750G       | FDO1448V0T4 |
| 1847  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ            | 5   | ศรีสะเกษ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800651  |
| 1848  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | 5   | ศรีสะเกษ | Rack 15U           | I           |
| 1849  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | 5   | ศรีสะเกษ | Router 892         | FHK145272W5 |
| 1850  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | 5   | ศรีสะเกษ | Switch 3750G       | FDO1447Y0XT |
| 1851  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | 5   | ศรีสะเกษ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800263  |
| 1852  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              | 3   | สกลนคร   | Rack 15U           | I           |
| 1853  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              | 3   | สกลนคร   | Router 892         | FHK145275AW |
| 1854  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร              | 3   | สกลนคร   | Switch 3750G       | FDO1447X3D6 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                          | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1855  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                                         | 3   | สกลนคร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800623  |
| 1856  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร                                     | 3   | สกลนคร   | Rack 15U           | I           |
| 1857  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร                                     | 3   | สกลนคร   | Router 892         | FGL152827SE |
| 1858  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร                                     | 3   | สกลนคร   | Switch 4503        | SPE142900W2 |
| 1859  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร                                     | 3   | สกลนคร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800646  |
| 1860  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม) | 3   | สกลนคร   | Rack 15U           | I           |
| 1861  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม) | 3   | สกลนคร   | Router 892         | FHK145272EC |
| 1862  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม) | 3   | สกลนคร   | Switch 3750G       | FDO1446X3YQ |
| 1863  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม) | 3   | สกลนคร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800579  |
| 1864  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                                    | 3   | สกลนคร   | Rack 15U           | I           |
| 1865  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                                    | 3   | สกลนคร   | Router 892         | FHK1452763A |
| 1866  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                                    | 3   | สกลนคร   | Switch 3750G       | FDO1502X0VL |
| 1867  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม                                    | 3   | สกลนคร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800301  |
| 1868  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                       | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | I           |
| 1869  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                       | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FHK1452759V |
| 1870  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                       | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | FDO1447Y0YA |
| 1871  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                       | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800650  |
| 1872  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                                   | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | I           |
| 1873  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                                   | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FHK145273SY |
| 1874  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                                   | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | FDO1447X3DV |
| 1875  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                                   | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800582  |

W

สม



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)        | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1876  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | 1           |
| 1877  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FHK145272ED |
| 1878  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | FDO1447X3E4 |
| 1879  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800594  |
| 1880  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | 1           |
| 1881  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FHK1452763B |
| 1882  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | FDO1447X3DK |
| 1883  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800516  |
| 1884  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ      | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | 1           |
| 1885  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ      | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FGL152827TL |
| 1886  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ      | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | FDO1447Y0VY |
| 1887  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ      | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800551  |
| 1888  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | 1           |
| 1889  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FHK145273LU |
| 1890  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | FDO1446X3Y6 |
| 1891  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800294  |
| 1892  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท     | 5   | สุรินทร์ | Rack 15U           | 1           |
| 1893  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท     | 5   | สุรินทร์ | Router 892         | FHK145274RD |
| 1894  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท     | 5   | สุรินทร์ | Switch 3750G       | CAT1005R05Y |
| 1895  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท     | 5   | สุรินทร์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800584  |
| 1896  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      | 3   | หนองคาย  | Rack 15U           | 1           |

WU

thk

Handwritten signature and initials.



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                            | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 1897  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                                                          | 3   | หนองคาย | Router 892         | FHK14527462 |
| 1898  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                                                          | 3   | หนองคาย | Switch 3750G       | FDO1447X3CL |
| 1899  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                                                          | 3   | หนองคาย | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800561  |
| 1900  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือหนองคาย เดิม) | 3   | หนองคาย | Rack 15U           | 1           |
| 1901  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือหนองคาย เดิม) | 3   | หนองคาย | Router 892         | FHK145272V5 |
| 1902  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือหนองคาย เดิม) | 3   | หนองคาย | Switch 3750G       | FDO1447Y0W4 |
| 1903  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าเรือหนองคาย เดิม) | 3   | หนองคาย | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800531  |
| 1904  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                                                      | 3   | หนองคาย | Rack 15U           | 1           |
| 1905  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                                                      | 3   | หนองคาย | Router 892         | FHK145275M4 |
| 1906  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                                                      | 3   | หนองคาย | Switch 3750G       | FDO1447X3E6 |
| 1907  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย                                                      | 3   | หนองคาย | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800611  |
| 1908  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)                                  | 3   | บึงกาฬ  | Rack 15U           | 1           |
| 1909  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)                                  | 3   | บึงกาฬ  | Router 892         | FGL152827ST |
| 1910  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)                                  | 3   | บึงกาฬ  | Switch 3750G       | FDO1502X0W5 |
| 1911  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)                                  | 3   | บึงกาฬ  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800572  |
| 1912  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)                             | 3   | บึงกาฬ  | Rack 15U           | 1           |
| 1913  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)                             | 3   | บึงกาฬ  | Router 892         | FGL151227VT |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                    | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์            | Serial        |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------------|
| 1914  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)     | 3   | บึงกาฬ      | Switch 3750G       | FDO1447Y0VX   |
| 1915  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)     | 3   | บึงกาฬ      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800580    |
| 1916  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู                              | 3   | หนองบัวลำภู | Rack 15U           | 1             |
| 1917  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู                              | 3   | หนองบัวลำภู | Router 892         | FGL162026B8   |
| 1918  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู                              | 3   | หนองบัวลำภู | Switch 3750G       | FDO1446X3AD   |
| 1919  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู                              | 3   | หนองบัวลำภู | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800693    |
| 1920  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                            | 3   | หนองบัวลำภู | Rack 15U           | 1             |
| 1921  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                            | 3   | หนองบัวลำภู | Router 892         | FCZ14429119   |
| 1922  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                            | 3   | หนองบัวลำภู | Switch 4503        | FOX1426GPDN   |
| 1923  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง                            | 3   | หนองบัวลำภู | UPS Syndrome 1kVA  | 8400311041232 |
| 1924  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม) | 5   | อำนาจเจริญ  | Rack 15U           | 1             |
| 1925  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม) | 5   | อำนาจเจริญ  | Router 892         | FHK14527382   |
| 1926  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม) | 5   | อำนาจเจริญ  | Switch 3750G       | FDO1447X3DY   |
| 1927  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม) | 5   | อำนาจเจริญ  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800652    |
| 1928  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | Rack 15U           | 1             |
| 1929  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | Router 892         | FGL151226Z5   |
| 1930  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | Switch 3750G       | FDO1447Y0VP   |
| 1931  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800725    |
| 1932  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี                      | 3   | อุดรธานี    | Rack 15U           | 1             |
| 1933  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี                      | 3   | อุดรธานี    | Router 892         | FGL152923RN   |
| 1934  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี                      | 3   | อุดรธานี    | Switch 3750G       | FDO1447X3D4   |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                                                         | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 1935  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี                                            | 3   | อุดรธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800722  |
| 1936  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | Rack 15U           | I           |
| 1937  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | Router 892         | FHK145272EY |
| 1938  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | Switch 3750G       | FDO1447Y0YH |
| 1939  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800587  |
| 1940  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม) | 3   | อุดรธานี | Rack 15U           | I           |
| 1941  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม) | 3   | อุดรธานี | Router 892         | FHK145272FJ |
| 1942  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม) | 3   | อุดรธานี | Switch 3750G       | FDO1447X3EH |
| 1943  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม) | 3   | อุดรธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800716  |
| 1944  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | Rack 15U           | I           |
| 1945  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | Router 892         | FGL161624JC |
| 1946  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | Switch 3750G       | FDO1502X0VU |
| 1947  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี                                                   | 3   | อุดรธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800550  |
| 1948  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี                                                     | 3   | อุดรธานี | Rack 15U           | I           |
| 1949  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี                                                     | 3   | อุดรธานี | Router 892         | FHK145273M3 |
| 1950  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี                                                     | 3   | อุดรธานี | Switch 3750G       | FDO1447X3DL |
| 1951  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี                                                     | 3   | อุดรธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800732  |
| 1952  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน                                                      | 3   | อุดรธานี | Rack 15U           | I           |
| 1953  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน                                                      | 3   | อุดรธานี | Router 892         | FGL152923QW |
| 1954  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน                                                      | 3   | อุดรธานี | Switch 3750G       | FDO1447X3DP |
| 1955  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน                                                      | 3   | อุดรธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800721  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Name)                                                | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 1956  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ                                           | 3   | อุดรธานี    | Rack 15U           | 1           |
| 1957  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ                                           | 3   | อุดรธานี    | Router 892         | FCZI6369353 |
| 1958  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ                                           | 3   | อุดรธานี    | Switch 3750G       | FDO1447Y0ZM |
| 1959  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ                                           | 3   | อุดรธานี    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800595  |
| 1960  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | Rack 15U           | 1           |
| 1961  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | Router 892         | FGL161124XT |
| 1962  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | Switch 3750G       | FDO1447X3EJ |
| 1963  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี                                 | 3   | อุดรธานี    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800416  |
| 1964  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                             | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1965  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                             | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FHK145272W6 |
| 1966  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                             | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1446X3C3 |
| 1967  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                             | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800511  |
| 1968  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                                     | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1969  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                                     | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FHK1452728T |
| 1970  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                                     | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1448Y19Q |
| 1971  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                                     | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800274  |
| 1972  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1973  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FHK1452745A |
| 1974  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1447Y0VS |
| 1975  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800255  |
| 1976  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)                | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |

OK



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                           | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 1977  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)                            | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FCZ1504CC79 |
| 1978  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)                            | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1504V0B2 |
| 1979  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)                            | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800397  |
| 1980  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ                                                    | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1981  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ                                                    | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FBK145272W7 |
| 1982  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ                                                    | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1447X3CM |
| 1983  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ                                                    | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800677  |
| 1984  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                                                     | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1985  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                                                     | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FBK142371HH |
| 1986  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                                                     | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1448V0TD |
| 1987  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                                                     | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800675  |
| 1988  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี                                          | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1989  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี                                          | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FGL162026D4 |
| 1990  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี                                          | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1447Y0WR |
| 1991  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี                                          | 5   | อุบลราชธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800569  |
| 1992  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | Rack 15U           | 1           |
| 1993  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | Router 892         | FBK1452763X |
| 1994  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม) | 5   | อุบลราชธานี | Switch 3750G       | FDO1615Y2J8 |

WV

and

*[Handwritten signature]*

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                                                                       | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
| 1995  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)                                             | 5   | อุบลราชธานี   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800674  |
| 1996  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรุงเทพมหานคร เดิม) | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | 1           |
| 1997  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรุงเทพมหานคร เดิม) | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL151327LW |
| 1998  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรุงเทพมหานคร เดิม) | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0Y5 |
| 1999  | P2   | อาชีวะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรุงเทพมหานคร เดิม) | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800515  |
| 2000  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง                                                                                                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | 1           |
| 2001  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง                                                                                                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK145275Q4 |
| 2002  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง                                                                                                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0VX |
| 2003  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง                                                                                                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800742  |
| 2004  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร                                                                                           | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | 1           |
| 2005  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร                                                                                           | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK1452763N |
| 2006  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร                                                                                           | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1617Y269 |
| 2007  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร                                                                                           | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800648  |
| 2008  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนศึกษาการบางนา                                                                                                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | 1           |
| 2009  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนศึกษาการบางนา                                                                                                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK145274RA |
| 2010  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพัฒนศึกษาการบางนา                                                                                                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0YK |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                         | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial        |
|-------|------|--------|---------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|---------------|
| 2011  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพณิชยการบางนา                       | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800490    |
| 2012  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย                   | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I             |
| 2013  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย                   | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK1423718A   |
| 2014  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย                   | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3DM   |
| 2015  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย                   | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800525    |
| 2016  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ                | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I             |
| 2017  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ                | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK145274RR   |
| 2018  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ                | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3DS   |
| 2019  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ                | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800683    |
| 2020  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I             |
| 2021  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL161227BG   |
| 2022  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3DF   |
| 2023  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800606    |
| 2024  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I             |
| 2025  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK14527593   |
| 2026  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3EN   |
| 2027  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                 | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800519    |
| 2028  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I             |
| 2029  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK1423715F   |
| 2030  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0Y9   |
| 2031  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร                    | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Syndrome 1kVA  | 8400311010855 |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)              | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
| 2032  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2033  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL151321BJ |
| 2034  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0YG |
| 2035  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา        | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800517  |
| 2036  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ   | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2037  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ   | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK145275A9 |
| 2038  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ   | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3DH |
| 2039  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ   | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800602  |
| 2040  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2041  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL151226QK |
| 2042  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3EA |
| 2043  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800406  |
| 2044  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรีราชา             | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2045  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรีราชา             | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL152922PX |
| 2046  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรีราชา             | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3CN |
| 2047  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรีราชา             | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800708  |
| 2048  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง            | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2049  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง            | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK145276NN |
| 2050  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง            | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0WV |
| 2051  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง            | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800627  |
| 2052  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย             | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)   | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
| 2053  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL15292167 |
| 2054  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3CK |
| 2055  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800508  |
| 2056  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2057  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK145276NB |
| 2058  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447X3E1 |
| 2059  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800530  |
| 2060  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2061  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK1423717H |
| 2062  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0VQ |
| 2063  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800622  |
| 2064  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2065  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK1423717U |
| 2066  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0Y7 |
| 2067  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800607  |
| 2068  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2069  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FGL151226TV |
| 2070  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0XL |
| 2071  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800514  |
| 2072  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2073  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 6   | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FCZ1419C4KG |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                        | โหนด | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-------------|
| 2074  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี                                   | 6    | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0YE |
| 2075  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี                                   | 6    | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800626  |
| 2076  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง                                  | 6    | กรุงเทพมหานคร | Rack 15U           | I           |
| 2077  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง                                  | 6    | กรุงเทพมหานคร | Router 892         | FHK14237157 |
| 2078  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง                                  | 6    | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1447Y0WY |
| 2079  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง                                  | 6    | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800672  |
| 2080  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี                         | 8    | กาญจนบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2081  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี                         | 8    | กาญจนบุรี     | Router 892         | FHK1452759E |
| 2082  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี                         | 8    | กาญจนบุรี     | Switch 3750G       | FDO1447X3CP |
| 2083  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี                         | 8    | กาญจนบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800601  |
| 2084  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                    | 8    | กาญจนบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2085  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                    | 8    | กาญจนบุรี     | Router 892         | FHK145272F4 |
| 2086  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                    | 8    | กาญจนบุรี     | Switch 3750G       | FDO1447Y0YD |
| 2087  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                    | 8    | กาญจนบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800612  |
| 2088  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี                                | 8    | กาญจนบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2089  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี                                | 8    | กาญจนบุรี     | Router 892         | FHK145272FR |
| 2090  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี                                | 8    | กาญจนบุรี     | Switch 3750G       | FDO1446X39R |
| 2091  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี                                | 8    | กาญจนบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800259  |
| 2092  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแม่เมาะ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม) | 8    | กาญจนบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2093  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแม่เมาะ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม) | 8    | กาญจนบุรี     | Router 892         | FHK145273AC |
| 2094  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแม่เมาะ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม) | 8    | กาญจนบุรี     | Switch 3750G       | FDO1446X3Y0 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netkm)                                         | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 2095  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์เคว (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม) | 8   | กาญจนบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800254  |
| 2096  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษากาญจนบุรี                              | 8   | กาญจนบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2097  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษากาญจนบุรี                              | 8   | กาญจนบุรี | Router 892         | FHK1452738K |
| 2098  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษากาญจนบุรี                              | 8   | กาญจนบุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0VT |
| 2099  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวศึกษากาญจนบุรี                              | 8   | กาญจนบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800389  |
| 2100  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์มทวน                                   | 8   | กาญจนบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2101  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์มทวน                                   | 8   | กาญจนบุรี | Router 892         | FHK145274QL |
| 2102  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์มทวน                                   | 8   | กาญจนบุรี | Switch 3750G       | FDO1447X3G7 |
| 2103  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์มทวน                                   | 8   | กาญจนบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800558  |
| 2104  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                      | 7   | จันทบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2105  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                      | 7   | จันทบุรี  | Router 892         | FCZ1513CILH |
| 2106  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                      | 7   | จันทบุรี  | Switch 3750G       | CAT1008N5G0 |
| 2107  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                      | 7   | จันทบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800619  |
| 2108  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี                                  | 7   | จันทบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2109  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี                                  | 7   | จันทบุรี  | Router 892         | FGL152827SD |
| 2110  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี                                  | 7   | จันทบุรี  | Switch 3750G       | FDO1445Y13H |
| 2111  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี                                  | 7   | จันทบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800615  |
| 2112  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์ยาขาม                                  | 7   | จันทบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2113  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์ยาขาม                                  | 7   | จันทบุรี  | Router 892         | FHK145274RL |
| 2114  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์ยาขาม                                  | 7   | จันทบุรี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0W0 |
| 2115  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์ยาขาม                                  | 7   | จันทบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800293  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                                     | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 2116  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา                      | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |
| 2117  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา                      | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FGL161723XR |
| 2118  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา                      | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1448V0RV |
| 2119  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา                      | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800353  |
| 2120  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                                 | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |
| 2121  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                                 | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FHK145275EL |
| 2122  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                                 | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1447X3EC |
| 2123  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา                                 | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800280  |
| 2124  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจุฬารักษ์ (ลาดขวาง)                        | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |
| 2125  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจุฬารักษ์ (ลาดขวาง)                        | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FCZI536909C |
| 2126  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจุฬารักษ์ (ลาดขวาง)                        | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1447Y0VF |
| 2127  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจุฬารักษ์ (ลาดขวาง)                        | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800338  |
| 2128  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |
| 2129  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FHK145273JS |
| 2130  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1447Y10T |
| 2131  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800282  |
| 2132  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |
| 2133  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FHK145272VK |
| 2134  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1447Y10K |
| 2135  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา                             | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800266  |
| 2136  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม) | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                      | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 2137  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม) | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FHK145275A4 |
| 2138  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม) | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1505Y11L |
| 2139  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม) | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800283  |
| 2140  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                                  | 6   | ฉะเชิงเทรา | Rack 15U           | I           |
| 2141  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                                  | 6   | ฉะเชิงเทรา | Router 892         | FHK1452759I |
| 2142  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                                  | 6   | ฉะเชิงเทรา | Switch 3750G       | FDO1447X3FJ |
| 2143  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง                                  | 6   | ฉะเชิงเทรา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800268  |
| 2144  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                          | 7   | ชลบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2145  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                          | 7   | ชลบุรี     | Router 892         | FGL1611265Q |
| 2146  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                          | 7   | ชลบุรี     | Switch 3750G       | FDO1503X3JN |
| 2147  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                          | 7   | ชลบุรี     | Switch 3750G #2    | FDO1448X0J0 |
| 2148  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี                          | 7   | ชลบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800374  |
| 2149  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                     | 7   | ชลบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2150  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                     | 7   | ชลบุรี     | Router 892         | FGL16222166 |
| 2151  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                     | 7   | ชลบุรี     | Switch 3750G       | FDO1447X3EX |
| 2152  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                     | 7   | ชลบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800344  |
| 2153  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                                     | 7   | ชลบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2154  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                                     | 7   | ชลบุรี     | Router 892         | FHK1452762S |
| 2155  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                                     | 7   | ชลบุรี     | Switch 3750G       | FDO1445Y138 |
| 2156  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                                     | 7   | ชลบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800346  |
| 2157  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                 | 7   | ชลบุรี     | Rack 15U           | I           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                     | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2158  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                                | 7   | ชลบุรี  | Router 892         | FHK145275S2 |
| 2159  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                                | 7   | ชลบุรี  | Switch 3750G       | FDO1446X3Z4 |
| 2160  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                                | 7   | ชลบุรี  | Switch 4503        | SPE141400SY |
| 2161  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                                | 7   | ชลบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800365  |
| 2162  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                                                | 7   | ชลบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2163  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                                                | 7   | ชลบุรี  | Router 892         | FHK14527458 |
| 2164  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                                                | 7   | ชลบุรี  | Switch 3750G       | FDO1447X3CS |
| 2165  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม                                                | 7   | ชลบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800613  |
| 2166  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)                    | 7   | ชลบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2167  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)                    | 7   | ชลบุรี  | Router 892         | FHK1452745G |
| 2168  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)                    | 7   | ชลบุรี  | Switch 3750G       | FDO1447Y15M |
| 2169  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)                    | 7   | ชลบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800381  |
| 2170  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม) | 7   | ชลบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2171  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม) | 7   | ชลบุรี  | Router 892         | FGL16152517 |
| 2172  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม) | 7   | ชลบุรี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0YS |
| 2173  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม) | 7   | ชลบุรี  | Switch 3750G #2    | FDO1505Y116 |
| 2174  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม) | 7   | ชลบุรี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800343  |
| 2175  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด                                                      | 7   | ตราด    | Rack 15U           | I           |
| 2176  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด                                                      | 7   | ตราด    | Router 892         | FHK145275A6 |
| 2177  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด                                                      | 7   | ตราด    | Switch 3750G       | FDO1447Y107 |
| 2178  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด                                                      | 7   | ตราด    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800287  |

W

gh



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)      | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------|-----|---------|-----------------------|-------------|
| 2179  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด   | 7   | ตราด    | Rack 15U              | I           |
| 2180  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด   | 7   | ตราด    | Router 892            | FGL1623229P |
| 2181  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด   | 7   | ตราด    | Switch 3750G          | FDO1445Y12F |
| 2182  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด   | 7   | ตราด    | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800738  |
| 2183  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | Rack 15U              | I           |
| 2184  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | Rack 15U              | I           |
| 2185  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | Router 892            | FGL16142209 |
| 2186  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | Router 892            | FGL16222216 |
| 2187  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | Switch 3750G          | FDO1444Y1UG |
| 2188  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | Switch 4503           | SPE141400XU |
| 2189  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800661  |
| 2190  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก    | 6   | นครนายก | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800760  |
| 2191  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  | 6   | นครนายก | Rack 15U              | I           |
| 2192  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  | 6   | นครนายก | Router 892            | FHK145275A0 |
| 2193  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  | 6   | นครนายก | Switch 3750G          | FDO1447X3G5 |
| 2194  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  | 6   | นครนายก | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800687  |
| 2195  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | 6   | นครนายก | Rack 15U              | I           |
| 2196  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | 6   | นครนายก | Router 892            | FHK145274QE |
| 2197  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | 6   | นครนายก | Switch 3750G          | CAT1016R27H |
| 2198  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | 6   | นครนายก | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800445  |
| 2199  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม     | 8   | นครปฐม  | Rack 15U              | I           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                     | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2200  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม                    | 8   | นครปฐม  | Router 892         | PHK145272FE |
| 2201  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม                    | 8   | นครปฐม  | Switch 3750G       | FDO1448X0HV |
| 2202  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม                    | 8   | นครปฐม  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800357  |
| 2203  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม          | 8   | นครปฐม  | Rack 15U           | I           |
| 2204  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม          | 8   | นครปฐม  | Router 892         | PHK14527290 |
| 2205  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม          | 8   | นครปฐม  | Switch 3750G       | FDO1448Y1BF |
| 2206  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม          | 8   | นครปฐม  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800753  |
| 2207  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม                | 8   | นครปฐม  | Rack 15U           | I           |
| 2208  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม                | 8   | นครปฐม  | Router 892         | PHK145275M1 |
| 2209  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม                | 8   | นครปฐม  | Switch 3750G       | FDO1447Y0XQ |
| 2210  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม                | 8   | นครปฐม  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800269  |
| 2211  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)      | 8   | นครปฐม  | Rack 15U           | I           |
| 2212  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)      | 8   | นครปฐม  | Router 892         | PHK145274DD |
| 2213  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)      | 8   | นครปฐม  | Switch 3750G       | FDO1446X3A9 |
| 2214  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)      | 8   | นครปฐม  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800285  |
| 2215  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง) | 8   | นครปฐม  | Rack 15U           | I           |
| 2216  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง) | 8   | นครปฐม  | Router 892         | PHK145271ZX |
| 2217  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง) | 8   | นครปฐม  | Switch 3750G       | FDO1447X3FK |
| 2218  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง) | 8   | นครปฐม  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800271  |
| 2219  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล                | 8   | นครปฐม  | Rack 15U           | I           |
| 2220  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล                | 8   | นครปฐม  | Router 892         | FGL16232D8  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                             | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial       |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|--------------|
| 2221  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล                                        | 8   | นครปฐม     | Switch 3750G       | FDO1447Y14P  |
| 2222  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล                                        | 8   | นครปฐม     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800284   |
| 2223  | P2   | อาชีวะ | กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)                          | 8   | นครปฐม     | Rack 15U           | I            |
| 2224  | P2   | อาชีวะ | กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)                          | 8   | นครปฐม     | Router 892         | PHK145275AU  |
| 2225  | P2   | อาชีวะ | กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)                          | 8   | นครปฐม     | Switch 3750G       | FDO1447X3CR  |
| 2226  | P2   | อาชีวะ | กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)                          | 8   | นครปฐม     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800272   |
| 2227  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี                                          | 6   | ปทุมธานี   | Rack 15U           | I            |
| 2228  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี                                          | 6   | ปทุมธานี   | Router 892         | PHK145274XL  |
| 2229  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี                                          | 6   | ปทุมธานี   | Switch 3750G       | FDO1445Y13Q  |
| 2230  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี                                          | 6   | ปทุมธานี   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800780   |
| 2231  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี                                           | 6   | ปทุมธานี   | Rack 15U           | I            |
| 2232  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี                                           | 6   | ปทุมธานี   | Router 892         | PHK14527460  |
| 2233  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี                                           | 6   | ปทุมธานี   | Switch 3750G       | FDO1447Y0WQ  |
| 2234  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี                                           | 6   | ปทุมธานี   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800449   |
| 2235  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี                                        | 6   | ปราจีนบุรี | Rack 15U           | I            |
| 2236  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี                                        | 6   | ปราจีนบุรี | Router 892         | FGL1529221X  |
| 2237  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี                                        | 6   | ปราจีนบุรี | Switch 3750G       | FDO1446X400  |
| 2238  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี                                        | 6   | ปราจีนบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800667   |
| 2239  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ( วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม) | 6   | ปราจีนบุรี | Rack 15U           | I            |
| 2240  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ( วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม) | 6   | ปราจีนบุรี | Router 892         | PHK145274DF  |
| 2241  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ( วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม) | 6   | ปราจีนบุรี | Switch 3750G       | FDO1446X39M4 |

WV

WV

*[Handwritten signature]*

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                            | โซน | จังหวัด         | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------|-------------|
| 2242  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม) | 6   | ปราจีนบุรี      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800446  |
| 2243  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                    | 6   | ปราจีนบุรี      | Rack 15U           | I           |
| 2244  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                    | 6   | ปราจีนบุรี      | Router 892         | FBK1452759X |
| 2245  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                    | 6   | ปราจีนบุรี      | Switch 3750G       | FDO1616X255 |
| 2246  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                    | 6   | ปราจีนบุรี      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800258  |
| 2247  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน                                      | 6   | ปราจีนบุรี      | Rack 15U           | I           |
| 2248  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน                                      | 6   | ปราจีนบุรี      | Router 892         | FGL151324X3 |
| 2249  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน                                      | 6   | ปราจีนบุรี      | Switch 3750G       | FDO1447X3G2 |
| 2250  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน                                      | 6   | ปราจีนบุรี      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800434  |
| 2251  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร                   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2252  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร                   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FCZ1618C4LG |
| 2253  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร                   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1447X3FR |
| 2254  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร                   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800671  |
| 2255  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา                                  | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2256  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา                                  | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FHK145273AV |
| 2257  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา                                  | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | CAT1118ZGEB |
| 2258  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา                                  | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800450  |
| 2259  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา       | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2260  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา       | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FGL151226V3 |
| 2261  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา       | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1447X3G6 |
| 2262  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา       | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800684  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)               | โซน | จังหวัด         | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------|-----|-----------------|--------------------|-------------|
| 2263  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2264  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FTX15398680 |
| 2265  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1503X3HD |
| 2266  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800690  |
| 2267  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2268  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FBK145274R9 |
| 2269  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1447Y15B |
| 2270  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800664  |
| 2271  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2272  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FGL152828DT |
| 2273  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1447X3FY |
| 2274  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800447  |
| 2275  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสนา              | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2276  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสนา              | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FBK145277T2 |
| 2277  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสนา              | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1446X3BK |
| 2278  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเสนา              | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800660  |
| 2279  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช            | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Rack 15U           | I           |
| 2280  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช            | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Router 892         | FBK145272FH |
| 2281  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช            | 6   | พระนครศรีอยุธยา | Switch 3750G       | FDO1447Y14S |
| 2282  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช            | 6   | พระนครศรีอยุธยา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800676  |
| 2283  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 8   | เพชรบุรี        | Rack 15U           | I           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netkm)               | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 2284  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 8   | เพชรบุรี | Router 892         | PHK1452723Q |
| 2285  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 8   | เพชรบุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0YN |
| 2286  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 8   | เพชรบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800529  |
| 2287  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี            | 8   | เพชรบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2288  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี            | 8   | เพชรบุรี | Router 892         | PHK145275MC |
| 2289  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี            | 8   | เพชรบุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0XP |
| 2290  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี            | 8   | เพชรบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800609  |
| 2291  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2292  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | Router 892         | PHK145275Q8 |
| 2293  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | Switch 3750G       | FDO1447X3EZ |
| 2294  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800503  |
| 2295  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2296  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | Router 892         | PHK145272G7 |
| 2297  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | Switch 3750G       | FDO1447X3F5 |
| 2298  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี        | 8   | เพชรบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800544  |
| 2299  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเขาอ้อย           | 8   | เพชรบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2300  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเขาอ้อย           | 8   | เพชรบุรี | Router 892         | FGL1618245A |
| 2301  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเขาอ้อย           | 8   | เพชรบุรี | Switch 3750G       | FDO1230X150 |
| 2302  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเขาอ้อย           | 8   | เพชรบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800647  |
| 2303  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด           | 8   | เพชรบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2304  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด           | 8   | เพชรบุรี | Router 892         | FCZ1350C15J |

W

OK

OK

OK



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                         | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|
| 2305  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด                                     | 8   | เพชรบุรี | Switch 3750G       | FDO1520Y0HR |
| 2306  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด                                     | 8   | เพชรบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800411  |
| 2307  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย                                      | 7   | ระยอง    | Rack 15U           | I           |
| 2308  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย                                      | 7   | ระยอง    | Router 892         | FGL151226U8 |
| 2309  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย                                      | 7   | ระยอง    | Switch 3750G       | FDO1608XIUM |
| 2310  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย                                      | 7   | ระยอง    | Switch 3750G #2    | FDO1503X3KG |
| 2311  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย                                      | 7   | ระยอง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800473  |
| 2312  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมณฑลสารภะระของ (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม) | 7   | ระยอง    | Rack 15U           | I           |
| 2313  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมณฑลสารภะระของ (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม) | 7   | ระยอง    | Router 892         | FGL15122708 |
| 2314  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมณฑลสารภะระของ (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม) | 7   | ระยอง    | Switch 3750G       | FDO1447X3FW |
| 2315  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมณฑลสารภะระของ (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม) | 7   | ระยอง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800375  |
| 2316  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด                                      | 7   | ระยอง    | Rack 15U           | I           |
| 2317  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด                                      | 7   | ระยอง    | Router 892         | FHK145274D7 |
| 2318  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด                                      | 7   | ระยอง    | Switch 3750G       | FDO1446X3ZB |
| 2319  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด                                      | 7   | ระยอง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800342  |
| 2320  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแกลง                                        | 7   | ระยอง    | Rack 15U           | I           |
| 2321  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแกลง                                        | 7   | ระยอง    | Router 892         | FCZ1340C0M8 |
| 2322  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแกลง                                        | 7   | ระยอง    | Switch 3750G       | CAT1042RHZ0 |
| 2323  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพแกลง                                        | 7   | ระยอง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800376  |
| 2324  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม                                       | 8   | ราชบุรี  | Rack 15U           | I           |
| 2325  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม                                       | 8   | ราชบุรี  | Router 892         | FCZ1520C3BN |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                  | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 2326  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม                | 8   | ราชบุรี     | Switch 3750G       | FDO1448V0D8 |
| 2327  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม                | 8   | ราชบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800276  |
| 2328  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี            | 8   | ราชบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2329  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี            | 8   | ราชบุรี     | Router 892         | FHK145272UT |
| 2330  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี            | 8   | ราชบุรี     | Switch 3750G       | FDO1448Y1AC |
| 2331  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี            | 8   | ราชบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800267  |
| 2332  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง             | 8   | ราชบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2333  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง             | 8   | ราชบุรี     | Router 892         | FGL151226QV |
| 2334  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง             | 8   | ราชบุรี     | Switch 3750G       | FDO1617Y21V |
| 2335  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง             | 8   | ราชบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800278  |
| 2336  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ               | 8   | ราชบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2337  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ               | 8   | ราชบุรี     | Router 892         | FGL161824S2 |
| 2338  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ               | 8   | ราชบุรี     | Switch 3750G       | FDO1448V0SG |
| 2339  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ               | 8   | ราชบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800352  |
| 2340  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี     | 8   | ราชบุรี     | Rack 15U           | I           |
| 2341  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี     | 8   | ราชบุรี     | Router 892         | FGL151327KP |
| 2342  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี     | 8   | ราชบุรี     | Switch 3750G       | FDO1448V0TL |
| 2343  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี     | 8   | ราชบุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800292  |
| 2344  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | 6   | สมุทรปราการ | Rack 15U           | I           |
| 2345  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | 6   | สมุทรปราการ | Router 892         | FHK145276NV |
| 2346  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | 6   | สมุทรปราการ | Switch 3750G       | FDO1448Y1C2 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                     | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 2347  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ                    | 6   | สมุทรปราการ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800279  |
| 2348  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ) | 6   | สมุทรปราการ | Rack 15U           | I           |
| 2349  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ) | 6   | สมุทรปราการ | Router 892         | PHK1452762N |
| 2350  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ) | 6   | สมุทรปราการ | Switch 3750G       | FDO1448Y19X |
| 2351  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ) | 6   | สมุทรปราการ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800300  |
| 2352  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์                          | 6   | สมุทรปราการ | Rack 15U           | I           |
| 2353  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์                          | 6   | สมุทรปราการ | Router 892         | FGL161221FF |
| 2354  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์                          | 6   | สมุทรปราการ | Switch 3750G       | FDO1444Y1U3 |
| 2355  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์                          | 6   | สมุทรปราการ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800617  |
| 2356  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา                                  | 8   | สมุทรสงคราม | Rack 15U           | I           |
| 2357  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา                                  | 8   | สมุทรสงคราม | Router 892         | FGL1529216X |
| 2358  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา                                  | 8   | สมุทรสงคราม | Switch 3750G       | FDO1613Y0BH |
| 2359  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา                                  | 8   | สมุทรสงคราม | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800568  |
| 2360  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม                           | 8   | สมุทรสงคราม | Rack 15U           | I           |
| 2361  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม                           | 8   | สมุทรสงคราม | Router 892         | PHK145272EP |
| 2362  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม                           | 8   | สมุทรสงคราม | Switch 3750G       | FDO1448Y19J |
| 2363  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม                           | 8   | สมุทรสงคราม | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800502  |
| 2364  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว                                | 8   | สมุทรสาคร   | Rack 15U           | I           |
| 2365  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว                                | 8   | สมุทรสาคร   | Router 892         | PHK1452759J |
| 2366  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว                                | 8   | สมุทรสาคร   | Switch 3750G       | FDO1447Y15T |
| 2367  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว                                | 8   | สมุทรสาคร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800669  |

W

๑๗

๑๘

๑๙

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                       | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|
| 2368  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร                                    | 8   | สมุทรสาคร | Rack 15U           | I           |
| 2369  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร                                    | 8   | สมุทรสาคร | Router 892         | FHK145275AR |
| 2370  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร                                    | 8   | สมุทรสาคร | Switch 3750G       | FDO1448Y1BM |
| 2371  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร                                    | 8   | สมุทรสาคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800504  |
| 2372  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว                          | 7   | สระแก้ว   | Rack 15U           | I           |
| 2373  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว                          | 7   | สระแก้ว   | Router 892         | FGL151227XP |
| 2374  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว                          | 7   | สระแก้ว   | Switch 3750G       | FDO1444Y1TP |
| 2375  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว                          | 7   | สระแก้ว   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800666  |
| 2376  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                                     | 7   | สระแก้ว   | Rack 15U           | I           |
| 2377  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                                     | 7   | สระแก้ว   | Router 892         | FHK14527465 |
| 2378  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                                     | 7   | สระแก้ว   | Switch 3750G       | FDO1447X3E2 |
| 2379  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                                     | 7   | สระแก้ว   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800688  |
| 2380  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม) | 7   | สระแก้ว   | Rack 15U           | I           |
| 2381  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม) | 7   | สระแก้ว   | Router 892         | FGL152921AW |
| 2382  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม) | 7   | สระแก้ว   | Switch 3750G       | FDO1444Y1UF |
| 2383  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม) | 7   | สระแก้ว   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800665  |
| 2384  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                    | 5   | สระบุรี   | Rack 15U           | I           |
| 2385  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                    | 5   | สระบุรี   | Router 892         | FGL15292294 |
| 2386  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                    | 5   | สระบุรี   | Switch 3750G       | FDO1448Y1AE |
| 2387  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                                    | 5   | สระบุรี   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800305  |
| 2388  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี                             | 5   | สระบุรี   | Rack 15U           | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                 | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2389  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัย | 5   | สระบุรี | Router 892         | FHK145276PH |
| 2390  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัย | 5   | สระบุรี | Switch 3750G       | FDO1448Y1BX |
| 2391  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัย | 5   | สระบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800640  |
| 2392  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี           | 5   | สระบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2393  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี           | 5   | สระบุรี | Router 892         | FHK1452762R |
| 2394  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี           | 5   | สระบุรี | Switch 3750G       | FDO1448V0RZ |
| 2395  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี           | 5   | สระบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800685  |
| 2396  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี           | 5   | สระบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2397  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี           | 5   | สระบุรี | Router 892         | FHK145274E5 |
| 2398  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี           | 5   | สระบุรี | Switch 3750G       | FDO1444Y1UW |
| 2399  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี           | 5   | สระบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800526  |
| 2400  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี             | 5   | สระบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2401  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี             | 5   | สระบุรี | Router 892         | FHK1423715L |
| 2402  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี             | 5   | สระบุรี | Switch 3750G       | FDO1448Y1BW |
| 2403  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี             | 5   | สระบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800448  |
| 2404  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค              | 5   | สระบุรี | Rack 15U           | I           |
| 2405  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค              | 5   | สระบุรี | Router 892         | FCZ1525C3PB |
| 2406  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค              | 5   | สระบุรี | Switch 3750G       | FDO1447Y0VJ |
| 2407  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค              | 5   | สระบุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800439  |
| 2408  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่     | 9   | กระบี่  | Rack 15U           | I           |
| 2409  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่     | 9   | กระบี่  | Router 892         | FGL151325ZX |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)             | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2410  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | 9   | กระบี่  | Switch 3750G       | FDO1446X3B7 |
| 2411  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | 9   | กระบี่  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800423  |
| 2412  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่        | 9   | กระบี่  | Rack 15U           | I           |
| 2413  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่        | 9   | กระบี่  | Router 892         | FCZ1607C1D4 |
| 2414  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่        | 9   | กระบี่  | Switch 3750G       | FDO1502X2R7 |
| 2415  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่        | 9   | กระบี่  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800308  |
| 2416  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก         | 9   | กระบี่  | Rack 15U           | I           |
| 2417  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก         | 9   | กระบี่  | Router 892         | FGL151226TT |
| 2418  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก         | 9   | กระบี่  | Switch 3750G       | FDO1448X0HG |
| 2419  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก         | 9   | กระบี่  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800658  |
| 2420  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม        | 9   | กระบี่  | Rack 15U           | I           |
| 2421  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม        | 9   | กระบี่  | Router 892         | FHK1452744C |
| 2422  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม        | 9   | กระบี่  | Switch 3750G       | FDO1234Z31L |
| 2423  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม        | 9   | กระบี่  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800471  |
| 2424  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  | 9   | ชุมพร   | Rack 15U           | I           |
| 2425  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  | 9   | ชุมพร   | Router 892         | FCZ1609C43S |
| 2426  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  | 9   | ชุมพร   | Switch 3750G       | FDO1448X0H8 |
| 2427  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  | 9   | ชุมพร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800275  |
| 2428  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 9   | ชุมพร   | Rack 15U           | I           |
| 2429  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 9   | ชุมพร   | Router 892         | FHK1452763T |
| 2430  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 9   | ชุมพร   | Switch 3750G       | FDO1448Y1AS |

wa

gh

24



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)             | โหนด | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------|------|---------|--------------------|-------------|
| 2431  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 9    | ชุมพร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800643  |
| 2432  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร         | 9    | ชุมพร   | Rack 15U           | I           |
| 2433  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร         | 9    | ชุมพร   | Router 892         | FKH1452745Y |
| 2434  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร         | 9    | ชุมพร   | Switch 3750G       | FDO1448V0UJ |
| 2435  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร         | 9    | ชุมพร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800698  |
| 2436  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง        | 9    | ชุมพร   | Rack 15U           | I           |
| 2437  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง        | 9    | ชุมพร   | Router 892         | FGL1529229H |
| 2438  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง        | 9    | ชุมพร   | Switch 3750G       | FDO1448Y1BJ |
| 2439  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง        | 9    | ชุมพร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800351  |
| 2440  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ          | 9    | ชุมพร   | Rack 15U           | I           |
| 2441  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ          | 9    | ชุมพร   | Router 892         | FKH145272EM |
| 2442  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ          | 9    | ชุมพร   | Switch 3750G       | FDO1448X0JA |
| 2443  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ          | 9    | ชุมพร   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800625  |
| 2444  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง          | 10   | ตรัง    | Rack 15U           | I           |
| 2445  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง          | 10   | ตรัง    | Router 892         | FKH145271ZH |
| 2446  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง          | 10   | ตรัง    | Switch 3750G       | FDO1506X0R4 |
| 2447  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง          | 10   | ตรัง    | Switch 3750G #2    | FDO1505Y13F |
| 2448  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง          | 10   | ตรัง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800538  |
| 2449  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตรัง            | 10   | ตรัง    | Rack 15U           | I           |
| 2450  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตรัง            | 10   | ตรัง    | Router 892         | FGL1513204B |
| 2451  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพตรัง            | 10   | ตรัง    | Switch 3750G       | FDO1448V0S8 |

W

ok

er

ok

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)           | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2452  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพตราง          | 10  | ตราง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800533  |
| 2453  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด       | 10  | ตราง    | Rack 15U           | I           |
| 2454  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด       | 10  | ตราง    | Router 892         | FHK145271Z5 |
| 2455  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด       | 10  | ตราง    | Switch 3750G       | FDO1448Y1B4 |
| 2456  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด       | 10  | ตราง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800773  |
| 2457  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน      | 10  | ตราง    | Rack 15U           | I           |
| 2458  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน      | 10  | ตราง    | Router 892         | FCZ153392U9 |
| 2459  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน      | 10  | ตราง    | Switch 3750G       | FDO1504V0B4 |
| 2460  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน      | 10  | ตราง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800772  |
| 2461  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง        | 10  | ตราง    | Rack 15U           | I           |
| 2462  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง        | 10  | ตราง    | Router 892         | FHK145275RD |
| 2463  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง        | 10  | ตราง    | Switch 3750G       | FDO1448Y1C4 |
| 2464  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง        | 10  | ตราง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800764  |
| 2465  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง        | 10  | ตราง    | Rack 15U           | I           |
| 2466  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง | 10  | ตราง    | Router 892         | FGL152921H6 |
| 2467  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง | 10  | ตราง    | Switch 3750G       | FDO1501X1NK |
| 2468  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง | 10  | ตราง    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800775  |
| 2469  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคตราง            | 10  | ตราง    | Rack 15U           | I           |
| 2470  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคตราง            | 10  | ตราง    | Router 892         | FHK142371HP |
| 2471  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคตราง            | 10  | ตราง    | Switch 3750G       | FDO1448Y143 |
| 2472  | P2   | อาชีพะ | วิทยาลัยเทคนิคตราง            | 10  | ตราง    | Switch 4503        | SPE142900YP |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                     | โซน | จังหวัด    | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------|
| 2473  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคศรี                                       | 10  | ศรี        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800653  |
| 2474  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                     | 10  | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 2475  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                     | 10  | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145276NE |
| 2476  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                     | 10  | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1448X0JJ |
| 2477  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา                     | 10  | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800479  |
| 2478  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                                | 10  | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 2479  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                                | 10  | นครราชสีมา | Router 892         | FGL151227Z3 |
| 2480  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                                | 10  | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1444Y1UZ |
| 2481  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา                                | 10  | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800484  |
| 2482  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิชล                                      | 10  | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 2483  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิชล                                      | 10  | นครราชสีมา | Router 892         | FGL152920NC |
| 2484  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิชล                                      | 10  | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1448X0J7 |
| 2485  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิชล                                      | 10  | นครราชสีมา | Switch 3750G #2    | FDO1504Y1H9 |
| 2486  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิชล                                      | 10  | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800481  |
| 2487  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                                    | 10  | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 2488  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                                    | 10  | นครราชสีมา | Router 892         | FHK145275QP |
| 2489  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                                    | 10  | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1448X0GC |
| 2490  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                                    | 10  | นครราชสีมา | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800489  |
| 2491  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวินนครราชสีมา (วทอ.นครราชสีมา เดิม) | 10  | นครราชสีมา | Rack 15U           | I           |
| 2492  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวินนครราชสีมา (วทอ.นครราชสีมา เดิม) | 10  | นครราชสีมา | Router 892         | FGL15292210 |
| 2493  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวินนครราชสีมา (วทอ.นครราชสีมา เดิม) | 10  | นครราชสีมา | Switch 3750G       | FDO1735PIX5 |

W

W

W

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                          | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
| 2494  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการพาณิชย์น์วันนครศรีธรรมราช (วทอ.นครศรีธรรมราชเดิม) | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800485  |
| 2495  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช                             | 10  | นครศรีธรรมราช | Rack 15U           | I           |
| 2496  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช                             | 10  | นครศรีธรรมราช | Router 892         | PHK1452744M |
| 2497  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช                             | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1448V0SE |
| 2498  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช                             | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800455  |
| 2499  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช                            | 10  | นครศรีธรรมราช | Rack 15U           | I           |
| 2500  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช                            | 10  | นครศรีธรรมราช | Router 892         | PHK1452759N |
| 2501  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช                            | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1448Y19M |
| 2502  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช                            | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800534  |
| 2503  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช                              | 10  | นครศรีธรรมราช | Rack 15U           | I           |
| 2504  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช                              | 10  | นครศรีธรรมราช | Router 892         | FGL1612264S |
| 2505  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช                              | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1556Y0ZL |
| 2506  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช                              | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800460  |
| 2507  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช                                | 10  | นครศรีธรรมราช | Rack 15U           | I           |
| 2508  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช                                | 10  | นครศรีธรรมราช | Router 892         | FTX153903WH |
| 2509  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช                                | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1448V0TZ |
| 2510  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช                                | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800779  |
| 2511  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร                                       | 10  | นครศรีธรรมราช | Rack 15U           | I           |
| 2512  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร                                       | 10  | นครศรีธรรมราช | Router 892         | PHK145277SU |
| 2513  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร                                       | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1448X0H6 |
| 2514  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร                                       | 10  | นครศรีธรรมราช | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800486  |

๑๙

๓

๗๗



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                           | โซน | จังหวัด         | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------|-------------|
| 2515  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี                                                      | 10  | นครศรีธรรมราช   | Rack 15U           | I           |
| 2516  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี                                                      | 10  | นครศรีธรรมราช   | Router 892         | FHK14527635 |
| 2517  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี                                                      | 10  | นครศรีธรรมราช   | Switch 3750G       | FDO1448Y1C5 |
| 2518  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี                                                      | 10  | นครศรีธรรมราช   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800483  |
| 2519  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)                        | 10  | นราธิวาส        | Rack 15U           | I           |
| 2520  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)                        | 10  | นราธิวาส        | Router 892         | FHK1452724C |
| 2521  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)                        | 10  | นราธิวาส        | Switch 3750G       | FDO1448V0SN |
| 2522  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)                        | 10  | นราธิวาส        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800585  |
| 2523  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม) | 8   | เพชรบุรี        | Rack 15U           | I           |
| 2524  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม) | 8   | เพชรบุรี        | Router 892         | FGL152923QK |
| 2525  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม) | 8   | เพชรบุรี        | Switch 3750G       | FDO1447X3FP |
| 2526  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม) | 8   | เพชรบุรี        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800655  |
| 2527  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                                                   | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | Rack 15U           | I           |
| 2528  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                                                   | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | Router 892         | FGL151327KT |
| 2529  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                                                   | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | Switch 3750G       | FDO1448Y19H |
| 2530  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                                                   | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800491  |
| 2531  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี                                                      | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | Rack 15U           | I           |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                | โซน | จังหวัด         | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------|-------------|
| 2532  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี                                           | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | Router 892         | FHK145274DT |
| 2533  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี                                           | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | Switch 3750G       | FDO1448X0FX |
| 2534  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี                                           | 8   | ประจวบคีรีขันธ์ | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800528  |
| 2535  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                                          | 10  | ปัตตานี         | Rack 15U           | I           |
| 2536  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                                          | 10  | ปัตตานี         | Router 892         | FGL162025MB |
| 2537  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                                          | 10  | ปัตตานี         | Switch 3750G       | FDO1448Y1AR |
| 2538  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                                          | 10  | ปัตตานี         | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800408  |
| 2539  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี                                              | 10  | ปัตตานี         | Rack 15U           | I           |
| 2540  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี                                              | 10  | ปัตตานี         | Router 892         | FCZ1542C1SD |
| 2541  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี                                              | 10  | ปัตตานี         | Switch 3750G       | FDO1503X3K3 |
| 2542  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี                                              | 10  | ปัตตานี         | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800419  |
| 2543  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี                                   | 10  | ปัตตานี         | Rack 15U           | I           |
| 2544  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี                                   | 10  | ปัตตานี         | Router 892         | FGL162221QU |
| 2545  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี                                   | 10  | ปัตตานี         | Switch 3750G       | FDO1447Y0VB |
| 2546  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี                                   | 10  | ปัตตานี         | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800403  |
| 2547  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี) | 10  | ปัตตานี         | Rack 15U           | I           |
| 2548  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี) | 10  | ปัตตานี         | Router 892         | FHK145272ET |
| 2549  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี) | 10  | ปัตตานี         | Switch 3750G       | FDO1448Y1AU |
| 2550  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี) | 10  | ปัตตานี         | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800327  |
| 2551  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี                                            | 10  | ปัตตานี         | Rack 15U           | I           |
| 2552  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี                                            | 10  | ปัตตานี         | Router 892         | FHK145274E6 |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)             | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2553  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปาดานี          | 10  | ปาดานี  | Switch 3750G       | FDO1448Y1AJ |
| 2554  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพปาดานี          | 10  | ปาดานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800424  |
| 2555  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปาดานี) | 10  | ปาดานี  | Router 892         | FGL152922QH |
| 2556  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปาดานี) | 10  | ปาดานี  | Switch 3750G       | FDO1447Y14A |
| 2557  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปาดานี) | 10  | ปาดานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800588  |
| 2558  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพังงา             | 9   | พังงา   | Rack 15U           | I           |
| 2559  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพังงา             | 9   | พังงา   | Router 892         | FHK145275AH |
| 2560  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพังงา             | 9   | พังงา   | Switch 3750G       | FDO1447Y106 |
| 2561  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพังงา             | 9   | พังงา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800541  |
| 2562  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  | 9   | พังงา   | Rack 15U           | I           |
| 2563  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  | 9   | พังงา   | Router 892         | FHK14527633 |
| 2564  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  | 9   | พังงา   | Switch 3750G       | FDO1447Y0YY |
| 2565  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  | 9   | พังงา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800548  |
| 2566  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง            | 10  | พัทลุง  | Rack 15U           | I           |
| 2567  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง            | 10  | พัทลุง  | Router 892         | FHK145275AE |
| 2568  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง            | 10  | พัทลุง  | Switch 3750G       | FDO150AY1HU |
| 2569  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง            | 10  | พัทลุง  | Switch 3750G #2    | FDO1447Y15F |
| 2570  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง            | 10  | พัทลุง  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800770  |
| 2571  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง        | 10  | พัทลุง  | Rack 15U           | I           |
| 2572  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง        | 10  | พัทลุง  | Router 892         | FHK1452744P |
| 2573  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง        | 10  | พัทลุง  | Switch 3750G       | FDO1447Y10R |

W

SV

*[Handwritten signature]*

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)             | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|---------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2574  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง        | 10  | พัทลุง  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800763  |
| 2575  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน         | 10  | พัทลุง  | Rack 15U           | I           |
| 2576  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน         | 10  | พัทลุง  | Router 892         | FGL16142204 |
| 2577  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน         | 10  | พัทลุง  | Switch 3750G       | FDO1447Y10M |
| 2578  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน         | 10  | พัทลุง  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800781  |
| 2579  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 10  | พัทลุง  | Rack 15U           | I           |
| 2580  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 10  | พัทลุง  | Router 892         | FHK14527631 |
| 2581  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 10  | พัทลุง  | Switch 3750G       | FDO1446X3ZA |
| 2582  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 10  | พัทลุง  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800766  |
| 2583  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว         | 10  | พัทลุง  | Rack 15U           | I           |
| 2584  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว         | 10  | พัทลุง  | Router 892         | FGL161620YX |
| 2585  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว         | 10  | พัทลุง  | Switch 3750G       | FDO1447Y0XX |
| 2586  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว         | 10  | พัทลุง  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800777  |
| 2587  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกลาง              | 9   | ภูเก็ต  | Rack 15U           | I           |
| 2588  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกลาง              | 9   | ภูเก็ต  | Router 892         | FHK145274RN |
| 2589  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกลาง              | 9   | ภูเก็ต  | Switch 3750G       | FDO1447Y175 |
| 2590  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคกลาง              | 9   | ภูเก็ต  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800556  |
| 2591  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต        | 9   | ภูเก็ต  | Rack 15U           | I           |
| 2592  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต        | 9   | ภูเก็ต  | Router 892         | FGL162222B7 |
| 2593  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต        | 9   | ภูเก็ต  | Switch 3750G       | FDO1448Y19L |
| 2594  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต        | 9   | ภูเก็ต  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800630  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                                  | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2595  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต                              | 9   | ภูเก็ต  | Rack 15U           | 1           |
| 2596  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต                              | 9   | ภูเก็ต  | Router 892         | FHK1423717L |
| 2597  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต                              | 9   | ภูเก็ต  | Switch 3750G       | FDO1447Y15A |
| 2598  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต                              | 9   | ภูเก็ต  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800631  |
| 2599  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                                  | 9   | ภูเก็ต  | Rack 15U           | 1           |
| 2600  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                                  | 9   | ภูเก็ต  | Router 892         | FHK145275R9 |
| 2601  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                                  | 9   | ภูเก็ต  | Switch 3750G       | FDO1447Y158 |
| 2602  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                                  | 9   | ภูเก็ต  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800707  |
| 2603  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคยะลา                                    | 10  | ยะลา    | Rack 15U           | 1           |
| 2604  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคยะลา                                    | 10  | ยะลา    | Router 892         | FCZ1546C4N3 |
| 2605  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคยะลา                                    | 10  | ยะลา    | Switch 3750G       | FDO1447Y0X9 |
| 2606  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยเทคนิคยะลา                                    | 10  | ยะลา    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800649  |
| 2607  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา                                | 10  | ยะลา    | Rack 15U           | 1           |
| 2608  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา                                | 10  | ยะลา    | Router 892         | FHK145274SS |
| 2609  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา                                | 10  | ยะลา    | Switch 3750G       | FDO1447Y15U |
| 2610  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา                                | 10  | ยะลา    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800324  |
| 2611  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม) | 10  | ยะลา    | Rack 15U           | 1           |
| 2612  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม) | 10  | ยะลา    | Router 892         | FGL152828B2 |
| 2613  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม) | 10  | ยะลา    | Switch 3750G       | FDO1447Y16W |
| 2614  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม) | 10  | ยะลา    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800341  |
| 2615  | P2   | อาชีว  | วิทยาลัยการอาชีพเบตง                                  | 10  | ยะลา    | Rack 15U           | 1           |

W

๒

๒

๒

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)              | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2616  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเบตง             | 10  | ยะลา    | Router 892         | FGL1529221R |
| 2617  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเบตง             | 10  | ยะลา    | Switch 3750X       | FDO1717P09H |
| 2618  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเบตง             | 10  | ยะลา    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800637  |
| 2619  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพรามัน            | 10  | ยะลา    | Rack 15U           | I           |
| 2620  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพรามัน            | 10  | ยะลา    | Router 892         | FGL151227UY |
| 2621  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพรามัน            | 10  | ยะลา    | Switch 3750G       | FDO1446X3XL |
| 2622  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพรามัน            | 10  | ยะลา    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800377  |
| 2623  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระบะบุรี(ระนอง) | 9   | ระนอง   | Rack 15U           | I           |
| 2624  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระบะบุรี(ระนอง) | 9   | ระนอง   | Router 892         | FGL1513215I |
| 2625  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระบะบุรี(ระนอง) | 9   | ระนอง   | Switch 3750G       | FDO1447Y0XF |
| 2626  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพกระบะบุรี(ระนอง) | 9   | ระนอง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA80073I  |
| 2627  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคระนอง              | 9   | ระนอง   | Rack 15U           | I           |
| 2628  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคระนอง              | 9   | ระนอง   | Router 892         | FKH145276N7 |
| 2629  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคระนอง              | 9   | ระนอง   | Switch 3750G       | FDO1447Y0X8 |
| 2630  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคระนอง              | 9   | ระนอง   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800729  |
| 2631  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่            | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2632  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่            | 10  | สงขลา   | Router 892         | FKH145276P4 |
| 2633  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่            | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1447Y10Q |
| 2634  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่            | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800475  |
| 2635  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ               | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2636  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ               | 10  | สงขลา   | Router 892         | FKH145275QK |

W

OK

OK

OK



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netkm)                                | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2637  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                 | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1335Y0CL |
| 2638  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                 | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800566  |
| 2639  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                            | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2640  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                            | 10  | สงขลา   | Router 892         | PHK145276N4 |
| 2641  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                            | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1447Y0Z2 |
| 2642  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                            | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800427  |
| 2643  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงดงตูลูตานนท์                          | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2644  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงดงตูลูตานนท์                          | 10  | สงขลา   | Router 892         | FGL1626203Z |
| 2645  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงดงตูลูตานนท์                          | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1448X0HL |
| 2646  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยประมงดงตูลูตานนท์                          | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800719  |
| 2647  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม) | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2648  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม) | 10  | สงขลา   | Router 892         | FGL16142229 |
| 2649  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม) | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1447Y177 |
| 2650  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม) | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800560  |
| 2651  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นกร                | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2652  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นกร                | 10  | สงขลา   | Router 892         | PHK145276N3 |
| 2653  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นกร                | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1447Y15H |
| 2654  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นกร                | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800553  |
| 2655  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                              | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | I           |
| 2656  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                              | 10  | สงขลา   | Router 892         | PHK145275ML |
| 2657  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                              | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1447Y0ZJ |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

W

| ลำดับ | Node | สังกัด  | ชื่อสถานที่ (Netka)                                                                         | โซน | จังหวัด | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 2658  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                                                                       | 10  | สงขลา   | Switch 3750G #2    | FDO1448X0H5 |
| 2659  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี                                                                       | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800771  |
| 2660  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา                                                              | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | 1           |
| 2661  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา                                                              | 10  | สงขลา   | Router 892         | FHK145275RW |
| 2662  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา                                                              | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1446X38Y |
| 2663  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา                                                              | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800720  |
| 2664  | P2   | อาชีววะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้                                                        | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | 1           |
| 2665  | P2   | อาชีววะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้                                                        | 10  | สงขลา   | Router 892         | FHK145276MY |
| 2666  | P2   | อาชีววะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้                                                        | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FDO1447Y151 |
| 2667  | P2   | อาชีววะ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้                                                        | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800532  |
| 2668  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัศมี ประธารราษฎร์นิก) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร) | 10  | สงขลา   | Rack 15U           | 1           |
| 2669  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัศมี ประธารราษฎร์นิก) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร) | 10  | สงขลา   | Router 892         | FHK145275Q7 |
| 2670  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัศมี ประธารราษฎร์นิก) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร) | 10  | สงขลา   | Switch 3750G       | FC21036Y0GY |
| 2671  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัศมี ประธารราษฎร์นิก) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร) | 10  | สงขลา   | Switch 3750G #2    | FDO1502X2R0 |
| 2672  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัศมี ประธารราษฎร์นิก) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร) | 10  | สงขลา   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800765  |
| 2673  | P2   | อาชีววะ | วิทยาลัยเทคนิคสตูล                                                                          | 10  | สตูล    | Rack 15U           | 1           |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)            | โซน | จังหวัด      | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|--------------------------------|-----|--------------|--------------------|-------------|
| 2674  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกล              | 10  | สกล          | Router 892         | FBK145276MH |
| 2675  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกล              | 10  | สกล          | Switch 3750G       | FDO1447Y0YZ |
| 2676  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสกล              | 10  | สกล          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800501  |
| 2677  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพละงู           | 10  | สกล          | Rack 15U           | I           |
| 2678  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพละงู           | 10  | สกล          | Router 892         | FBK145275MJ |
| 2679  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพละงู           | 10  | สกล          | Switch 3750G       | FDO1447Y0Y3 |
| 2680  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพละงู           | 10  | สกล          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800488  |
| 2681  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสกล   | 10  | สกล          | Rack 15U           | I           |
| 2682  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสกล   | 10  | สกล          | Router 892         | FBK14237183 |
| 2683  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสกล   | 10  | สกล          | Switch 3750G       | FDO1448V0D7 |
| 2684  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสกล   | 10  | สกล          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800776  |
| 2685  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี     | 9   | สุราษฎร์ธานี | Rack 15U           | I           |
| 2686  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี     | 9   | สุราษฎร์ธานี | Router 892         | FBK1452759K |
| 2687  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี     | 9   | สุราษฎร์ธานี | Switch 3750G       | FDO1447Y14U |
| 2688  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี     | 9   | สุราษฎร์ธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800704  |
| 2689  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | 9   | สุราษฎร์ธานี | Rack 15U           | I           |
| 2690  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | 9   | สุราษฎร์ธานี | Router 892         | FBK145275RK |
| 2691  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | 9   | สุราษฎร์ธานี | Switch 3750G       | FDO1447Y0XD |
| 2692  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | 9   | สุราษฎร์ธานี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800395  |
| 2693  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | 9   | สุราษฎร์ธานี | Rack 15U           | I           |
| 2694  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | 9   | สุราษฎร์ธานี | Router 892         | FGL152829V  |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                                               | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
| 2695  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี                                    | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0Z0 |
| 2696  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี                                    | 9   | สุราษฎร์ธานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800709  |
| 2697  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา                                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Rack 15U           | I           |
| 2698  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา                                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Router 892         | FHK145276MP |
| 2699  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา                                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0YW |
| 2700  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา                                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800332  |
| 2701  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ                                          | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Rack 15U           | I           |
| 2702  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ                                          | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Router 892         | FHK145277SB |
| 2703  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ                                          | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0YB |
| 2704  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ                                          | 9   | สุราษฎร์ธานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800703  |
| 2705  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Rack 15U           | I           |
| 2706  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Router 892         | FHK145276NP |
| 2707  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | Switch 3750G       | FDO1447Y0W8 |
| 2708  | P2   | อาชีวะ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี                             | 9   | สุราษฎร์ธานี  | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800705  |
| 2709  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(สไใหญ่) | 10  | นครศรีธรรมราช | Switch 3750G       | FDO1446X3ZU |
| 2710  | P2   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว                                              | 7   | สระแก้ว       | Rack 15U           | I           |
| 2711  | P2   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว                                              | 7   | สระแก้ว       | Switch 3750G       | FDO1447Y14T |
| 2712  | P2   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว                                              | 7   | สระแก้ว       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800668  |
| 2713  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                 | I   | เชียงใหม่     | Rack 15U           | I           |
| 2714  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                 | I   | เชียงใหม่     | Switch 3750G       | FDO1505Y11G |
| 2715  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                 | I   | เชียงใหม่     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800603  |



| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netloc)                                             | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-------------|
| 2716  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                        | 1   | เชียงราย  | Switch 3750G          | FDO1505Y0KG |
| 2717  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี                               | 8   | กาญจนบุรี | Switch 3750G          | FDO1448Y1CE |
| 2718  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี                               | 8   | กาญจนบุรี | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800441  |
| 2719  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี                               | 8   | กาญจนบุรี | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800597  |
| 2720  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จันทบุรี                           | 7   | จันทบุรี  | Rack 15U              | 1           |
| 2721  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จันทบุรี                           | 7   | จันทบุรี  | Switch 3750G          | FDO1446X3C0 |
| 2722  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จันทบุรี                           | 7   | จันทบุรี  | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800289  |
| 2723  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี             | 7   | จันทบุรี  | Rack 15U              | 1           |
| 2724  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี             | 7   | จันทบุรี  | Switch 3750G          | FDO1446X3ZS |
| 2725  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี             | 7   | จันทบุรี  | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800576  |
| 2726  | P2   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนตาก                                                 | 2   | ตาก       | Rack 15U              | 1           |
| 2727  | P2   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนตาก                                                 | 2   | ตาก       | Switch 3750G          | FDO1446X39Z |
| 2728  | P2   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนตาก                                                 | 2   | ตาก       | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800355  |
| 2729  | P2   | อาชีวฯ | วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม                                       | 8   | นครปฐม    | Rack 15U              | 1           |
| 2730  | P2   | อาชีวฯ | วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม                                       | 8   | นครปฐม    | Router 892            | FGL151325PG |
| 2731  | P2   | อาชีวฯ | วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม                                       | 8   | นครปฐม    | Switch 3750G          | FDO1447Y0W6 |
| 2732  | P2   | อาชีวฯ | วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม                                       | 8   | นครปฐม    | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800356  |
| 2733  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช วิทยาเขตนครสวรรค์ (ศูนย์วิทยพัฒนา) | 10  | นครสวรรค์ | Switch 4503           | SPE142900W4 |
| 2734  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช วิทยาเขตนครสวรรค์ (ศูนย์วิทยพัฒนา) | 10  | นครสวรรค์ | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800478  |
| 2735  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์                               | 2   | นครสวรรค์ | Switch 3750G          | FDO1448X0J5 |
| 2736  | P2   | สป.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจญ์โลก                       | 2   | พิจญ์โลก  | Switch 3750G          | FDO1448V0RJ |

พ

๓๙

๒

*(Signature)*

| ลำดับ | Node | สังกัด  | ชื่อสถานที่ (Netloc)                               | โซน | จังหวัด      | อุปกรณ์            | Serial         |
|-------|------|---------|----------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|----------------|
| 2737  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง   | 1   | ลำปาง        | Rack 15U           | I              |
| 2738  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง   | 1   | ลำปาง        | Switch 3750G       | FDO1448X0JH    |
| 2739  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง   | 1   | ลำปาง        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800636     |
| 2740  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง                 | 1   | ลำปาง        | Switch 3750G       | FDO1447Y0YQ    |
| 2741  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร    | 3   | สกลนคร       | Rack 15U           | I              |
| 2742  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร    | 3   | สกลนคร       | Switch 3750G       | FDO1505Y119    |
| 2743  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร    | 3   | สกลนคร       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800592     |
| 2744  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนสงขลา                                 | 10  | สงขลา        | Switch 3750G       | FDO1505Y0K3    |
| 2745  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนสงขลา                                 | 10  | สงขลา        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800728     |
| 2746  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  | 10  | สงขลา        | Rack 15U           | I              |
| 2747  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  | 10  | สงขลา        | Switch 3750G       | FDO1448V0TV    |
| 2748  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  | 10  | สงขลา        | Switch 3750G #2    | FDO1448Y19N    |
| 2749  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  | 10  | สงขลา        | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800727     |
| 2750  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      | 9   | สุราษฎร์ธานี | Switch 3750G       | FDO1446X3XY    |
| 2751  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี (ศูนย์พัฒนา) | 3   | อุดรธานี     | Switch 3750G       | FDO1447Y0VH    |
| 2752  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                             | 2   | อุทัยธานี    | Rack 15U           | I              |
| 2753  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                             | 2   | อุทัยธานี    | Switch 3750G       | FDO1505Y14W    |
| 2754  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                             | 2   | อุทัยธานี    | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800695     |
| 2755  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนดาคีลีประชาสรรค์                           | 2   | นครสวรรค์    | M/C                | FMCG1512032516 |
| 2756  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนดาคีลีประชาสรรค์                           | 2   | นครสวรรค์    | Rack 15U           | I              |
| 2757  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนดาคีลีประชาสรรค์                           | 2   | นครสวรรค์    | Router 892         | FGL152828AH    |



| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netkm)                    | โซน | จังหวัด     | อุปกรณ์               | Serial         |
|-------|------|----------|----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|----------------|
| 2758  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนดาศลิประชาสรรค์                | 2   | นครสวรรค์   | Switch 3750G          | FDO1608Y0S2    |
| 2759  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนดาศลิประชาสรรค์                | 2   | นครสวรรค์   | Switch 3750G #2       | FDO1608Y0S5    |
| 2760  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนดาศลิประชาสรรค์                | 2   | นครสวรรค์   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800555     |
| 2761  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                 | 4   | ร้อยเอ็ด    | Rack 15U              | I              |
| 2762  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                 | 4   | ร้อยเอ็ด    | Router 892            | FGL152828BC    |
| 2763  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                 | 4   | ร้อยเอ็ด    | Switch 3750G          | FDO1503X3K9    |
| 2764  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                 | 4   | ร้อยเอ็ด    | Switch 3750G #2       | FCZ1015Y045    |
| 2765  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                 | 4   | ร้อยเอ็ด    | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800735     |
| 2766  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                 | 4   | ร้อยเอ็ด    | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800400     |
| 2767  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนธาร โค้วจันตวิทย์              | 10  | ยะลา        | Rack 15U              | I              |
| 2768  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนธาร โค้วจันตวิทย์              | 10  | ยะลา        | Router 892            | FGL152829PA    |
| 2769  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนธาร โค้วจันตวิทย์              | 10  | ยะลา        | Switch 3750G          | FDO1601Y00H    |
| 2770  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนธาร โค้วจันตวิทย์              | 10  | ยะลา        | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800311     |
| 2771  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย               | 4   | กาฬสินธุ์   | Rack 15U              | I              |
| 2772  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย               | 4   | กาฬสินธุ์   | Router 892            | FCZ1323106W    |
| 2773  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย               | 4   | กาฬสินธุ์   | Switch 4503           | SPE141400T0    |
| 2774  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย               | 4   | กาฬสินธุ์   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800492     |
| 2775  | P2   | ส.ป.อ.   | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | 7   | ชลบุรี      | Switch 4503           | SPE14310049    |
| 2776  | P2   | ส.ป.อ.   | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | 7   | ชลบุรี      | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800385     |
| 2777  | P2   | ส.ป.อ.   | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี           | 5   | อุบลราชธานี | Switch 4503           | SPE141400T6    |
| 2778  | P2   | ส.ป.อ.   | วิทยาลัยชุมชนแพร่                      | 1   | แพร่        | M/C                   | FMCG2016081050 |

W

OK

*[Handwritten signature]*

| ลำดับ | Node | สังกัด  | ชื่อสถานที่ (Netka)                                         | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial      |
|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
| 2779  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนแพร่                                           | 1   | แพร่          | Switch 3750G       | FDO1504Y1HC |
| 2780  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยชุมชนแพร่                                           | 1   | แพร่          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800458  |
| 2781  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1616X24Z |
| 2782  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม)        | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1448X0JD |
| 2783  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                             | 8   | ราชบุรี       | Switch 3750G       | FDO1506X0R8 |
| 2784  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                             | 8   | ราชบุรี       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800295  |
| 2785  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท                         | 5   | สระบุรี       | Rack 15U           | I           |
| 2786  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท                         | 5   | สระบุรี       | Router 892         | FHK1423714Q |
| 2787  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท                         | 5   | สระบุรี       | Switch 3750G       | CAT0921K1WJ |
| 2788  | P2   | สป.อว.  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท                         | 5   | สระบุรี       | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800316  |
| 2789  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต                     | 9   | ภูเก็ต        | Switch 3750G       | FDO1503X3M1 |
| 2790  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์           | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 4503        | SPE142900W5 |
| 2791  | P2   | อ.ชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคราวีวาส                                       | 10  | นราธิวาส      | Switch 4503        | FOX1413G828 |
| 2792  | P2   | อ.ชีวะ  | วิทยาลัยเทคนิคราวีวาส                                       | 10  | นราธิวาส      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800644  |
| 2793  | P2   | สป.อว.  | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                        | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 4503        | SPE141400RR |
| 2794  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)        | 4   | ร้อยเอ็ด      | DWDM Chassis       | 50202235    |
| 2795  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)        | 4   | ร้อยเอ็ด      | DWDM DCM #1        | DC2057617   |
| 2796  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)        | 4   | ร้อยเอ็ด      | DWDM OA #1         | 9700038     |
| 2797  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)        | 4   | ร้อยเอ็ด      | Rack 15U           | I           |
| 2798  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)        | 4   | ร้อยเอ็ด      | Router 892         | FGL151327MW |
| 2799  | P2   | รร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)        | 4   | ร้อยเอ็ด      | Switch 4503        | SPE1431003V |



| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netka)                                 | โซน | จังหวัด  | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|----------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| 2800  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม) | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800746  |
| 2801  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม) | 4   | ร้อยเอ็ด | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800540  |
| 2802  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์                        | 4   | ชัยภูมิ  | Rack 15U              | I           |
| 2803  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์                        | 4   | ชัยภูมิ  | Router 892            | FHK145272VZ |
| 2804  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์                        | 4   | ชัยภูมิ  | Switch 3750G          | FDO1447Y0X3 |
| 2805  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์                        | 4   | ชัยภูมิ  | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800554  |
| 2806  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่                              | 7   | ตราด     | Rack 15U              | I           |
| 2807  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่                              | 7   | ตราด     | Router 892            | FCZ1515946X |
| 2808  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่                              | 7   | ตราด     | Switch 3750G          | FDO1447X3FQ |
| 2809  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่                              | 7   | ตราด     | Switch 3750G #2       | FDO1615Y0SC |
| 2810  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่                              | 7   | ตราด     | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800297  |
| 2811  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                          | 10  | นราธิวาส | Rack 15U              | I           |
| 2812  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                          | 10  | นราธิวาส | Router 892            | FGL162026GS |
| 2813  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                          | 10  | นราธิวาส | Switch 3750G          | FDO1448X0G6 |
| 2814  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                          | 10  | นราธิวาส | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800417  |
| 2815  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง                               | 6   | อ่างทอง  | Rack 15U              | I           |
| 2816  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง                               | 6   | อ่างทอง  | Router 892            | FGL16152515 |
| 2817  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง                               | 6   | อ่างทอง  | Switch 3750G          | FDO1446X3XJ |
| 2818  | P2   | อาชีวะ   | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง                               | 6   | อ่างทอง  | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800319  |
| 2819  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2   | 3   | นครพนม   | Rack 15U              | I           |
| 2820  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2   | 3   | นครพนม   | Router 892            | FGL152829VS |

| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netka)                                | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์               | Serial      |
|-------|------|----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-------------|
| 2821  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2  | 3   | นครพนม    | Switch 3750G          | FDO1448V0UK |
| 2822  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2  | 3   | นครพนม    | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800734  |
| 2823  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 | 4   | ชัยภูมิ   | Rack 15U              | I           |
| 2824  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 | 4   | ชัยภูมิ   | Router 892            | FCZ154091NT |
| 2825  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 | 4   | ชัยภูมิ   | Switch 3750G          | FDO1447Y15N |
| 2826  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 | 4   | ชัยภูมิ   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800384  |
| 2827  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                            | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U              | I           |
| 2828  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                            | 4   | ขอนแก่น   | Router 892            | PHK1452744H |
| 2829  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                            | 4   | ขอนแก่น   | Switch 3750G          | FDO1506X0QV |
| 2830  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                            | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800495  |
| 2831  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                            | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA #2 | JTAA800549  |
| 2832  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 | 4   | ขอนแก่น   | Rack 15U              | I           |
| 2833  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 | 4   | ขอนแก่น   | Router 892            | FKH145370C4 |
| 2834  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 | 4   | ขอนแก่น   | Switch 3750G          | FDO1447Y14R |
| 2835  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 | 4   | ขอนแก่น   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800591  |
| 2836  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนวัด โคกกรุง                                | 5   | สระบุรี   | Rack 15U              | I           |
| 2837  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนวัด โคกกรุง                                | 5   | สระบุรี   | Router 892            | FGL150923R2 |
| 2838  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนวัด โคกกรุง                                | 5   | สระบุรี   | Switch 3750G          | FDO1448V0S5 |
| 2839  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนวัด โคกกรุง                                | 5   | สระบุรี   | UPS Cleanline 1kVA    | JTAA800657  |
| 2840  | P2   | ส.ป.อ.   | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช นครนายก                 | 6   | นครนายก   | Switch 3750G          | FDO1616X24N |
| 2841  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม                        | 6   | สิงห์บุรี | Rack 15U              | I           |



| ลำดับ | Node | สังกัด   | ชื่อสถานที่ (Netka)                             | โซน | จังหวัด       | อุปกรณ์            | Serial          |
|-------|------|----------|-------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|-----------------|
| 2842  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม                     | 6   | สิงห์บุรี     | Router 892         | FGLI62524D4     |
| 2843  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม                     | 6   | สิงห์บุรี     | Switch 3750G       | CATI116WGG7     |
| 2844  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม                     | 6   | สิงห์บุรี     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800663      |
| 2845  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนมาบตาพุดพื้นที่พิทยาคาร                 | 7   | ระยอง         | Rack 15U           | I               |
| 2846  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนมาบตาพุดพื้นที่พิทยาคาร                 | 7   | ระยอง         | Switch 3750G       | FDO1506X0SY     |
| 2847  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม                          | 7   | ตราด          | Rack 15U           | I               |
| 2848  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม                          | 7   | ตราด          | Router 892         | FGLI61723Y3     |
| 2849  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม                          | 7   | ตราด          | Switch 3750G       | FDO1616X24S     |
| 2850  | P2   | ร.ร.สพฐ. | โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม                          | 7   | ตราด          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800564      |
| 2851  | P2   | ส.ป.อ.   | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตลิ่งชัน              | 6   | กรุงเทพมหานคร | Switch 3750G       | FDO1446X3ZT     |
| 2852  | P2   | ส.ป.อ.   | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตลิ่งชัน              | 6   | กรุงเทพมหานคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800713      |
| 2853  | P2   | อาชีวฯ   | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)              | 8   | สมุทรสาคร     | Rack 15U           | I               |
| 2854  | P2   | อาชีวฯ   | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)              | 8   | สมุทรสาคร     | Router 892         | FGLI5242455     |
| 2855  | P2   | อาชีวฯ   | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)              | 8   | สมุทรสาคร     | Switch 3750G       | FDO1506X0RR     |
| 2856  | P2   | อาชีวฯ   | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)              | 8   | สมุทรสาคร     | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800711      |
| 2857  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 10  | ยะลา          | Rack 15U           | I               |
| 2858  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 10  | ยะลา          | Router 892         | FHKI452738C     |
| 2859  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 10  | ยะลา          | Switch 3750G       | FDO1446X3YC     |
| 2860  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 10  | ยะลา          | Switch 3750G #2    | FDO1505Y12Y     |
| 2861  | P2   | สพฐ.     | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 10  | ยะลา          | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800610      |
| 2862  | P3   | ส.ป.อ.   | วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร                          | 8   | สมุทรสาคร     | M/C                | FMCGLI512032457 |

| ลำดับ | Node | สังกัด | ชื่อสถานที่ (Netka)                     | โซน | จังหวัด   | อุปกรณ์            | Serial         |
|-------|------|--------|-----------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------|
| 2863  | P3   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร                  | 8   | สมุทรสาคร | Router 892         | FGL1612236A    |
| 2864  | P3   | สป.อว. | วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร                  | 8   | สมุทรสาคร | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800629     |
| 2865  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2          | 3   | หนองคาย   | M/C                | FMCG2016119118 |
| 2866  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2          | 3   | หนองคาย   | Rack 15U           | I              |
| 2867  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2          | 3   | หนองคาย   | Router 892         | FCZ1433C04J    |
| 2868  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2          | 3   | หนองคาย   | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800498     |
| 2869  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2       | 6   | สิงห์บุรี | M/C                | FMCG2016077058 |
| 2870  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2       | 6   | สิงห์บุรี | Rack 15U           | I              |
| 2871  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2       | 6   | สิงห์บุรี | Router 892         | FHK145275RY    |
| 2872  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2       | 6   | สิงห์บุรี | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800638     |
| 2873  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2 | 7   | ตราด      | M/C                | FMCG2016119089 |
| 2874  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2 | 7   | ตราด      | Rack 15U           | I              |
| 2875  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2 | 7   | ตราด      | Router 892         | FHK1423714U    |
| 2876  | P3   | อ.ชีวะ | วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2 | 7   | ตราด      | UPS Cleanline 1kVA | JTAA800288     |

W

OK

Handwritten signature and initials in blue ink.



เอกสารแนบ 2-2 อุปกรณ์ระบบ iThesis

| ลำดับ | สถานที่                                                      | ยี่ห้อ ชนิด                         | เลขที่หรือรหัส | จำนวน |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 1     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMH6     | 1     |
| 2     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMK7     | 1     |
| 3     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMK9     | 1     |
| 4     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMKB     | 1     |
| 5     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMKD     | 1     |
| 6     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMKF     | 1     |
| 7     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMKJ     | 1     |
| 8     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YMKL     | 1     |
| 9     | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH812S927     | 1     |
| 10    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTCA     | 1     |
| 11    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTCC     | 1     |
| 12    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTCE     | 1     |
| 13    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTCH     | 1     |
| 14    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTCK     | 1     |
| 15    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTM      | 1     |
| 16    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | HPE DL380 Gen9                      | SGH804YTCP     | 1     |
| 17    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB | VTAS0003767    | 1     |

พพ

| ลำดับ | สถานที่                                                      | ยี่ห้อ ชนิด                            | เลขที่หรือรหัส   | จำนวน |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|
| 18    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB    | VTAS0003852      | 1     |
| 19    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Cisco Nexus 5672UP                     | FOC2201R0KF      | 1     |
| 20    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Cisco Nexus 5672UP                     | FOC2201R0KJ      | 1     |
| 21    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Cisco Nexus 5672UP                     | FOC2201R0LH      | 1     |
| 22    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Cisco Nexus 5672UP                     | FOC2201R0LN      | 1     |
| 23    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Cisco Catalyst 2960-XR                 | FDO2152B0A4      | 1     |
| 24    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Cisco Catalyst 2960-XR                 | FDO2152B0BA      | 1     |
| 25    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Cisco Catalyst 2960-XR                 | FDO2152B0BD      | 1     |
| 26    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Cisco Catalyst 2960-XR                 | FDO2152B0BL      | 1     |
| 27    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | F5 BIG-IP i5600                        | F5-EETW-YICO     | 1     |
| 28    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | F5 BIG-IP i5600                        | F5-VHZM-DHFP     | 1     |
| 29    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Firewall FortiGate-2000E               | FGT2KE3916900124 | 1     |
| 30    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Firewall FortiGate-2000E               | FGT2KE3917900215 | 1     |
| 31    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | FortiAnalyzer-1000E                    | FL-1KE3R17000082 | 1     |
| 32    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | FortiAnalyzer-1000E                    | FL-1KE3R17000095 | 1     |
| 33    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Dell EMC ML3 Tape Library<br>เทป LTO-7 | DCWGV3           | 1     |

ml

ok

er



| ลำดับ | สถานที่                       | ยี่ห้อ ชนิด                            | เลขที่หรือรหัส | จำนวน |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------|
| 34    | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | Dell EMC ML3 Tape Library<br>เทป LTO-7 | 4CWGVP3        | 1     |

W

ad

ad

เอกสารแนบ 2-3 อุปกรณ์ห้อง DATA Center ชั้น 9 สป.อว.

| ลำดับ | รายละเอียด                                        | Serial Number  | Type EQ     | Rack Location | Rack Unit  |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 1     | Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201548             | FCNCH101201548 | Storage     | S1R13         | 22-24/ 3U  |
| 2     | Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201499             | FCNCH101201499 | Storage     | S1R13         | 19-21/ 3U  |
| 3     | Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH102703947             | JWXCH102703947 | Storage     | S1R13         | 16-18/ 3U  |
| 4     | Dell EMC CX4 120 S/N : JWXXCH102703964            | JWXCH102703964 | Storage     | S1R13         | 13-15/ 3U  |
| 5     | Dell EMC CX4 120 S/N : JWXXCH102703949            | JWXCH102703949 | Storage     | S1R13         | 10-12/ 3U  |
| 6     | Dell EMC CX4 120 S/N : JWXXCH102703954            | JWXCH102703954 | Storage     | S1R13         | 7-9/ 3U    |
| 7     | Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101200689             | FCNCH101200689 | Storage     | S1R13         | 4-6/ 3U    |
| 8     | Dell EMC CX4 120 S/N : GKM00103000136             | GKM00103000136 | Storage     | S1R13         | 2-3/ 2U    |
| 9     | Dell PowerEdge R710 S/N : HXB462S                 | HXB462S        | Rack-Server | S1R14         | 39-40/ 2U  |
| 10    | Dell PowerEdge R710 S/N : GXB462S                 | GXB462S        | Rack-Server | S1R14         | 35-36/ 2U  |
| 11    | Dell PE M1000E S/N : 1ZJ562S                      | 1ZJ562S        | Rack-Server | S1R14         | 12-21/ 10U |
| 12    | Dell PE M1000E S/N : HH5662S                      | HH5662S        | Rack-Server | S1R14         | 2-11/ 10U  |
| 13    | Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: CAT1135W02Q | FOC141X13Y     | Switch      | S1R3          | 39/ 1U     |
| 14    | Router CRS-1 4slot                                | SMA14160C5Q    | Router      | S2R2          | 3-19/ 17U  |
| 15    | Switch 4503                                       | SPE1431004B    | Switch      | S2R2          | 22-28/ 7U  |
| 16    | Router CRS-1 8slot                                | TBM14159291    | Router      | S2R3          | 2-24/ 22U  |
| 17    | Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S                   | FOX1349G0BD    | Router      | S2R4          | 29-34/ 6U  |
| 18    | Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S                   | FOX1349G0CS    | Router      | S2R4          | 36-41/ 6U  |
| 19    | Cisco CRS-1 8 Slot (PYT-CR-03) S/N: TBM14159361   | TBM14159361    | Router      | S2R4          | 2-22/ 21U  |
| 20    | Cisco CRS-1 Serial 8 slot Carrier Routing System  | TBA11380028    | Router      | S2R5          | 4-25 21U   |
| 21    | Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S                   | FOX1349G0D5    | Router      | S2R5          | 34-39/ 6U  |
| 22    | Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S                   | FOX1349G0F6    | Router      | S2R5          | 27-32/ 6U  |



| ลำดับ | 310013                                                    | Serial Number        | Type EQ     | Rack Location | Rack Unit |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 23    | Cisco Catalyst 3750 (TaiREN-Switch-3750) S/N: FDO1412Y0VZ | FDO1412Y0VZ          | Switch      | S2R5          | 41/ 1U    |
| 24    | Cisco Router XR-12000/10                                  | TBM11262372          | Router      | S2R6          | 3-24 21U  |
| 25    | HP DL380G6 S/N: CNG013S41P                                | CNG013S41P           | Rack-Server | S3R1          | 4-5 /2U   |
| 26    | Huawei รุ่น S5731-A                                       | 2102312SFG10L6000084 | Switch      | S3R13         | 37/ 1U    |
| 27    | Huawei รุ่น S5731-A                                       | 2102312SFG10L6000083 | Switch      | S3R13         | 39/ 1U    |
| 28    | Dell รุ่น PowerEdge R440                                  | JSRK643              | Switch      | S3R13         | 26/ 1U    |
| 29    | Dell รุ่น PowerEdge R440                                  | 88TKX53              | Switch      | S3R13         | 24/ 1U    |
| 30    | Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)                      | 2102312RMSN0L5000163 | Rack-Server | S3R13         | 34-35/ 2U |
| 31    | Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)                      | 2102312RMS10L3000496 | Rack-Server | S3R13         | 31-32/ 2U |
| 32    | IBM Server x Series 336                                   | 99FX821              | Rack-Server | S3R14         | 33/ 1U    |
| 33    | IBM Server x Series 336                                   | 99FX856              | Rack-Server | S3R14         | 35/ 1U    |
| 34    | Dell PE2950-NO-OS /MUA #Dell PE2950-NO-OS /MUA            | CZ2SQ1S              | Rack-Server | S3R14         | 27-28/ 2U |
| 35    | Dell AS-PE2950/MUA                                        | 7SFQQ1S              | Rack-Server | S3R14         | 24-25/ 2U |
| 36    | Dell AS-PE2950/MUA                                        | 2NSQQ1S              | Rack-Server | S3R14         | 15-16/ 2U |
| 37    | Dell AS-PE2950/MUA                                        | 3NSQQ1S              | Rack-Server | S3R14         | 18-19/ 2U |
| 38    | Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis                    | SGH825XXTE           | Rack-Server | S3R14         | 9-13/ 5U  |
| 39    | GPS NTP Server S/N: -                                     | -                    | Rack-Server | S3R14         | 37/ 1U    |
| 40    | Dell R710 S/N: 2P4TLS1                                    | 2P4TLS1              | Rack-Server | S3R14         | 30-31/ 1U |
| 41    | IBM Server x Series 336                                   | 99FX867              | Rack-Server | S3R15         | 36/ 1U    |
| 42    | E-mail S7/MUA                                             | NM7-066-01411        | Rack-Server | S3R15         | 26-28/ 3U |
| 43    | Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis                    | SGH825XXV2           | Rack-Server | S3R15         | 8-12/ 5U  |
| 44    | Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis                    | SGH825XXV4           | Rack-Server | S3R15         | 2-6/ 5U   |
| 45    | DELL R710 S/N: CW7Y92S                                    | CW7Y92S              | Rack-Server | S3R15         | 33-34/ 2U |

| ลำดับ | รายการ                                                                                 | Serial Number          | Type EQ       | Rack Location | Rack Unit              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 46    | Cisco IronPort C370 S/N: BX82J5J                                                       | BX82J5J                | Rack-Server   | S3R15         | 30-31/2U               |
| 47    | Dell 2950 S/N: 64P322S                                                                 | 64P322S                | Rack-Server   | S3R15         | 19/1U                  |
| 48    | Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: FDO12310N86                                      | FDO12310N86            | Switch        | S3R15         | 41/1U                  |
| 49    | Server Cisco UCSC-C220-M5SX                                                            | WZP23230X08            | Server        | S3R15         | 37/1U                  |
| 50    | Server Cisco UCSC-C220-M5SX                                                            | WZP23230WWY            | Server        | S3R15         | 38/1U                  |
| 51    | Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S                                                          | CAT1134537B            | Switch        | S3R16         | 41/1U                  |
| 52    | Dell PE R610#1 S/N: 9D1532S                                                            | 9D1532S                | Rack-Server   | S3R16         | 25/1U                  |
| 53    | Dell PE R610#2 S/N: 8D1532S                                                            | 8D1532S                | Rack-Server   | S3R16         | 23/1U                  |
| 54    | IBM Xseries 360 S/N: 99FX869                                                           | 99FX869                | Rack-Server   | S3R16         | 21/1U                  |
| 55    | HP DL380p S/N: SGH443JCRM                                                              | SGH443JCRM             | Rack-Server   | S3R16         | 18-19/2U               |
| 56    | IBM Server x Series 336                                                                | 99FX859                | Rack-Server   | S3R18         | 21/1U                  |
| 57    | Media Asset Portal Mgt Server (EMP)                                                    | DQ1V32S                | Rack-Server   | S3R18         | 40/1U                  |
| 58    | Media Asset DB Server (EMDB)                                                           | B3NY32S                | Rack-Server   | S3R18         | 38/1U                  |
| 59    | Program Scheduling Server # Dell R410 #1                                               | CQ1V32S                | Rack-Server   | S3R18         | 41/1U                  |
| 60    | Learning Web Portal Server                                                             | 1CRY32S                | Rack-Server   | S3R18         | 34/1U                  |
| 61    | Learning Web Portal Server                                                             | 2CRY32S                | Rack-Server   | S3R18         | 32/1U                  |
| 62    | Database Management Server                                                             | 2ZFW32S                | Rack-Server   | S3R18         | 37/1U                  |
| 63    | Essence Flow & Lifecycle Controller Server                                             | 3ZFW32S                | Rack-Server   | S3R18         | 35/1U                  |
| 64    | อุปกรณ์สำหรับการควบคุม Server (KVM Switch)                                             | 21217101704082-5QG-001 | KVM CyberView | S3R18         | 20/1U                  |
| 65    | Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)                                              | BH0209509178           | Switch        | S3R18         | 14/1U                  |
| 66    | Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ที่เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack) | HTKP32S                | Rack          | S3R18         | Rack Server ใช้งานอยู่ |
| 67    | Essence Flow & Lifecycle Controller Server                                             | FRQS32S                | Rack-Server   | S3R19         | 37-38/2U               |
| 68    | Transcoding Server                                                                     | 2MDV32S                | Rack-Server   | S3R19         | 33/1U                  |



| ลำดับ | รายการ                                                                                 | Serial Number   | Type EQ       | Rack Location | Rack Unit              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 69    | Video Portal Management Server (VoD)                                                   | 1NRP32S         | Rack-Server   | S3R19         | 41/ 1U                 |
| 70    | Knowledge Sharing Web Portal Server                                                    | JBRY32S         | Rack-Server   | S3R19         | 32/ 1U                 |
| 71    | RADIUS Server # Dell R410 #2                                                           | BQ1V32S         | Rack-Server   | S3R19         | 30/ 1U                 |
| 72    | Load Balance Switcher                                                                  | 31901166        | Load Balance  | S3R19         | 35/ 1U                 |
| 73    | ATEN 1U 17" Screen 16 Port (KVM Switch)                                                | Z8C3U001EIA0016 | KVM CyberView | S3R19         | 20/ 1U                 |
| 74    | Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)                                              | BH0210036026    | Switch        | S3R19         | 14/ 1U                 |
| 75    | Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack) | FTKP32S         | Rack          | S3R19         | Rack Server ใช้งานอยู่ |
| 76    | AS-PE2950/MUA                                                                          | 8SFQQ1S         | Rack-Server   | S3R2          | 23-24/ 2U              |
| 77    | AS-PE2950/MUA                                                                          | BSFQQ1S         | Rack-Server   | S3R2          | 26-27/ 2U              |
| 78    | Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis                                                 | SGH825XXTK      | Rack-Server   | S3R2          | 11-15/ 5U              |
| 79    | Citrix Netscaler #1                                                                    | 4TKXR2HNXS      | Rack-Server   | S3R2          | 39/ 1U                 |
| 80    | Citrix Netscaler #2                                                                    | 5TRAK2HN7W      | Rack-Server   | S3R2          | 37/ 1U                 |
| 81    | Dell PE 430                                                                            | 1Y3RZL2         | Rack-Server   | S3R2          | 35/ 1U                 |
| 82    | Dell PE 2950#1                                                                         | HNFQQ1S         | Rack-Server   | S3R2          | 32-33/ 2U              |
| 83    | Dell PE 2950#2                                                                         | 5NFQQ1S         | Rack-Server   | S3R2          | 29-30/ 2U              |
| 84    | Cisco Catalyst 3560 (PYT-DR-SW3560) S/N: FDO123010L1                                   | FDO123010L1     | Switch        | S3R2          | 41/ 1U                 |
| 85    | Essence Flow & Lifecycle Controller Server                                             | GRQS32S         | Rack-Server   | S3R20         | 38-39/ 2U              |
| 86    | Transcoding Server                                                                     | IMDV32S         | Rack-Server   | S3R20         | 33/ 1U                 |
| 87    | Video Portal Management Server (VoD)                                                   | JMRP32S         | Rack-Server   | S3R20         | 38-39/ 2U              |
| 88    | Knowledge Sharing Web Portal Server                                                    | HBRY32S         | Rack-Server   | S3R20         | 32/ 1U                 |
| 89    | Firewall Equipment # Firewall ISG1000                                                  | 1.33082E+14     | Firewall      | S3R20         | 30-31 2U               |
| 90    | Load Balance Switcher                                                                  | 31901167        | Load Balance  | S3R20         | 35/ 1U                 |
| 91    | อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)                                               | DC1345318000015 | KVM CyberView | S3R20         | 26/ 1u                 |

| ลำดับ | รายการ                                                                                 | Serial Number       | Type EQ        | Rack Location | Rack Unit              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 92    | Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)                                              | BH0210036091        | Switch         | S3R20         | 18/ 1U                 |
| 93    | Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack) | JTKP32S             | Rack           | S3R20         | Rack Server ใช้งานอยู่ |
| 94    | Automation Server # Dell R900 #1                                                       | 7DYS32S             | Rack-Server    | S3R21         | 41/ 1U                 |
| 95    | Automation Server # Dell R900 #1                                                       | 8DYS32S             | Rack-Server    | S3R21         | 22-25/ 4U              |
| 96    | Video Playout Server                                                                   | YM00200Q6HS         | Rack-Server    | S3R21         | 33/ 1U                 |
| 97    | Video Playout Server                                                                   | YM00200K6HS         | Rack-Server    | S3R21         | 38/ 1U                 |
| 98    | Video Playout Server                                                                   | YM00200P6HS         | Rack-Server    | S3R21         | 34/ 1U                 |
| 99    | อุปกรณ์สำหรับการควบคุม Server (KVM Switch)                                             | DC1345318000016     | KVM CyberView  | S3R21         | 20/ 1U                 |
| 100   | Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)                                              | BH0210036098        | Switch         | S3R21         | 22/ 1U                 |
| 101   | PowerCom VGD-6000RM 5 KVA # UPS PowerMatic                                             | 09V2600047          | UPS            | S3R21         | 1-6/ 6U                |
| 102   | Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack) | CTKP32S             | Rack           | S3R21         | Rack Server ใช้งานอยู่ |
| 103   | Online & Near-Linear Storage System                                                    | CKM00094600361      | Storage        | S3R22         | 1-29/ 28U              |
| 104   | Fiber Channel Storage Area Network Switch                                              | FOX1347GVZ          | Storage Switch | S3R22         | 40/ 1U                 |
| 105   | Fiber Channel Storage Area Network Switch                                              | FOX1347GVVX         | Storage Switch | S3R22         | 31/ 1U                 |
| 106   | IBM X3250 M2                                                                           | 99A4671             | Rack-Server    | S3R3          | 24/ 1U                 |
| 107   | Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD                                                       | CAT1134534Q         | Switch         | S3R3          | 41/ 1U                 |
| 108   | Dell Optiplex 360 #1                                                                   | 46K112S             | Client-Server  | S3R3          | Tower ค้างพื้น         |
| 109   | Dell Optiplex 360 #2                                                                   | 76K112S             | Client-Server  | S3R3          | Tower ค้างพื้น         |
| 110   | DELL R200 #2                                                                           | CMMSZ1S             | Rack-Server    | S3R3          | 16/ 1U                 |
| 111   | DELL R200 #1                                                                           | 8R4TZ1S             | Rack-Server    | S3R3          | 18/ 1U                 |
| 112   | HP DL380G6                                                                             | CNG012S65K          | Rack-Server    | S3R3          | 13-14/ 2U              |
| 113   | Huawei 2288H                                                                           | 210231AHG10K5000100 | Rack-Server    | S3R3          | 26-27/ 2U              |
| 114   | Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01229200020                                                    | ZSR01229200020      | Telephone      | S3R4          | 6-8/ 3U                |



| ลำดับ | รายละเอียด                                                | Serial Number     | Type EQ             | Rack Location    | Rack Unit                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 115   | Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01432402114                       | ZSR01432402114    | Telephone           | S3R4             | 2-4/ 3U                     |
| 116   | Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S                             | CAT1127RG0A       | Switch              | S3R5             | 41/ 1U                      |
| 117   | Cisco AIR-CT5500 WLC S/N: FCW1431L086                     | FCW1431L086       | Switch              | S3R5             | 39/ 1U                      |
| 118   | Cisco Switch 3560 10G 12 port #2 S/N: CAT11255LPA         | CAT11255LPA       | Switch              | S3R5             | 38/ 1U                      |
| 119   | Dell PowerEdge R710 S/N: 1YB462S                          | 1YB462S           | Rack-Server         | S3R5             | 6-7/ 2U                     |
| 120   | APC-SURT 1000XLI 10 KVA                                   | IS1113001684      | UPS                 | SIR19            | 16-18,13-15,10-12/ 3U,3U,3U |
| 121   | AS-PE2950/MUA                                             | GNSQQ1S           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 122   | AS-PE2950/MUA                                             | JNSQQ1S           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 123   | Dell PE M1000E Blade Chassis                              | 4TR932S           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 124   | Juniper 1SG2000 S/N: 79062007000275                       | 79062007000275    | Firewall            | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 125   | Cisco Switch 3560 10G 12 port #1 S/N: FOC1411X394         | FOC1411X394       | Switch              | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 126   | NetAPP FAS3040 #2 S/N: JW0000000106873                    | JW0000000106873   | Storage             | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 127   | NetAPP FAS3040 #1 S/N: JW0000000106872                    | JW0000000106872   | Storage             | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 128   | Anatel PowerConnect 6248 S/N: 9J6XFH1                     | 9J6XFH1           | Telephone           | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 129   | Dell R905 S/N: 6CMTZ18                                    | 6CMTZ18           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 130   | Dell PE M1000E S/N: HHWKZ18                               | HHWKZ18           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 131   | Dell PE M1000E S/N: FQKWZ18                               | FQKWZ18           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 132   | Dell PE M1000E S/N: JTR932A                               | JTR932A           | Rack-Server         | ห้องเก็บของ DC 9 |                             |
| 133   | BlackMagic Decklink HD Extreme I/O Card                   | -                 | Media Card          |                  | Software                    |
| 134   | Gorilla Gorilla ATM Gorilla Automatic Transcoding Manager | -                 | Software IPTV       |                  | Software                    |
| 135   | Fortinet 1000F                                            | FG1K1FTB229000899 | Firewall            | S3R5             | 20-21/ 2U                   |
| 136   | Fortinet 1000G                                            | FMG2HGTA22000054  | Firewall Management | S3R5             | 23/ 1U                      |

เอกสารแนบ 2-4 อุปกรณ์ DR-Site.

| ลำดับ | สถานที่                   | รายการครุภัณฑ์                                       | Serial Number        |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | PowerEdge Rack 4220                                  | 1FN682S              |
| 2     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | PowerEdge Rack 4220                                  | 2FN682S              |
| 3     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning | 9913960001           |
| 4     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning | 9913960002           |
| 5     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Condenser CRV HCR51                                  | 2895232              |
| 6     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Condenser CRV HCR51                                  | 216234/2011          |
| 7     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Liebert APM 150KVA UPS                               | 21012005342114010003 |
| 8     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Power Module Main 30KVA UPS                          | 2102351752211402007E |
| 9     | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Power Module Main 30KVA UPS                          | 21023517522114020080 |
| 10    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Power Module Main 30KVA UPS                          | 21023517522114020081 |
| 11    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC8000 Controller                    | 81WVQ12              |
| 12    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC8000 Controller                    | 3WS7NW1              |
| 13    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)       | FTV7NW1              |
| 14    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)       | 6RV7NW1              |
| 15    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)       | HMT7NW1              |
| 16    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)     | 9VV7NW1              |
| 17    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา) | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)     | 7NV7NW1              |

W

sh

er



| ลำดับ | สถานที่                            | รายการครุภัณฑ์                                                | Serial Number  |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 18    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)              | 8TV7NW1        |
| 19    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)              | 2sv7NW1        |
| 20    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)              | HRV7NW1        |
| 21    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)              | 4PV7NW1        |
| 22    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)              | HNV7NW1        |
| 23    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)              | 2PV7NW1        |
| 24    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell PowerEdge M1000e Modular Blade Enclosure, 10U Chassis    | F6S7NW1        |
| 25    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade              | 9KS7NW1        |
| 26    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade              | FNS7NW1        |
| 27    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade              | J9S7NW1        |
| 28    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade              | JJS7NW1        |
| 29    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | PowerConnect M6348 Gigabit managed Ethernet Switch (48 ports) | 5SS7NW1        |
| 30    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | PowerConnect M6348 Gigabit managed Ethernet Switch (48 ports) | CN282982AF0139 |
| 31    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Brocade M5424 FC8 Fibre Channel Switch (24 ports + 4xSFP)     | FTS7NW1        |
| 32    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Brocade M5424 FC8 Fibre Channel Switch (24 ports + 4xSFP)     | 3VS7NW1        |
| 33    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | Cisco Firewall ASA 5585-CX20                                  | JAD1714018Q    |
| 34    | มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)          | PowerEdge Rack 4220, Full Set                                 | -              |
| 35    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | APC-SURT 1000XLI 10 KVA                                       | IS0950003293   |

| ลำดับ | สถานที่                            | รายการครุภัณฑ์          | Serial Number |
|-------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 36    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | APC-SURT 1000XLI 10 KVA | IS0950003291  |



เอกสารแนบ 2-5 อุปกรณ์โครงการ DNS

| ลำดับ | สถานที่                                                      | รายการ                                                                                                      | Serial Number                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Citrix NetScaler MPX8005c Enterprise Edition(6x 1000BASE-X SFP 6x 10/100/1000 copper); SFP+ Sold Separately | 4TKXR2HNXS 5TRAK2HN7W                    |
| 2     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Citrix NetScaler MPX 7500/9500/10500/12500/15500/MPX/SDX Rxxx and CloudBridge 3000 models AC Power Supply   | SC0208541727003398<br>SC0208541727003433 |
| 3     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y3RZL2                                  |
| 4     | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y5QZL2                                  |
| 5     | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y6NZL2                                  |
| 6     | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่                             | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y5WZL2                                  |
| 7     | มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม                                    | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y6WZL2                                  |
| 8     | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                                | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y5PZL2                                  |
| 9     | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                             | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y3VZL2                                  |
| 10    | มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี                                      | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y6TZL2                                  |
| 11    | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                     | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y4RZL2                                  |
| 12    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                  | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y4SZL2                                  |
| 13    | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                   | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y4QZL2                                  |
| 14    | มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                           | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y6SZL2                                  |
| 15    | มหาวิทยาลัยเมรกวร                                            | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y6XZL2                                  |
| 16    | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                    | Dell PowerEdge R430 Server                                                                                  | 1Y6RZL2                                  |

W

1/80

re

Handwritten signature

เอกสารแนบ 2-6 อุปกรณ์สำนักงาน

| ลำดับ | ชื่อสถานที่                                                              | จังหวัด       | อุปกรณ์                                    | ยี่ห้อ    | รุ่น                     | Serial           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 1     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | HP        | Color Laser Jet CP 2025  | CNHSV03339       |
| 2     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | HP        | Color Laser Jet CP 2025  | CNHST02509       |
| 3     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | HP        | Color Laser Jet CP 2025  | CNHST02528       |
| 4     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | RICOH     | Aficio MP5002SP          | W534M650099      |
| 5     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | Canon     | iRADV 6555i              | 2MR00818         |
| 6     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | Canon     | LBP664Cx                 | NNHA102200       |
| 7     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | Canon     | LBP664Cx                 | NNHA102195       |
| 8     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | Printer                                    | Canon     | MF643Cdw                 | 2FT12814         |
| 9     | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | กล้องวงจรปิด CCTV                          | Dahua     | 2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE | 5E07BB0PAG06BDD  |
| 10    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | กล้องวงจรปิด CCTV                          | Dahua     | 2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE | 4 M0080CPAGE68C4 |
| 11    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | กล้องวงจรปิด CCTV                          | Dahua     | 2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE | 5E07BB0PAGFE8BC  |
| 12    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | กล้องวงจรปิด CCTV                          | Dahua     | 2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE | 5E07BB0PAG19130  |
| 13    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด (NVR) + 2 X (HDD)  | Dahua     | NVR DH-I-NVR2216-16P-I   | 7D0424APAZ463F6  |
| 14    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | ปีเตอร์ระบบเครือข่าย                       | Seagate   | Seagate รุ่น SKYHAWK     | WR00K4YD         |
| 15    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | CCTV 8TB                                   | Seagate   | SKYHAWK                  | WR00KFTB         |
| 16    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)      | Hikvision | DS-K1TA70MI-T            | K06844527        |
| 17    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)      | Hikvision | DS-K1TA70MI-T            | K06844520        |
| 18    | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) | กรุงเทพมหานคร | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 16 ช่องสัญญาณ | Cisco     | CBS250-16P-2G            | FOC2631YAXM      |